



Volkswagen Tiguan Join Start-Stopp

EZ 03/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 129.627km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Join Start-Stopp [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Join, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZKW353365	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.627km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.170km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Radstand 2677 mm	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Velours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung schwenkbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
• Perleffekt-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheinwerfer LED
• Spiegel-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Top-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)