



Volkswagen Polo Highline

EZ 03/2019 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 55.369km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Highline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Highline OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZKY121546	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.369km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 48.856km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	845 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	145
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|--|
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic | • Innenleuchten LED |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) | • Karosserie: 5-türig |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach |
| • Mobile Online Dienste VW Connect | • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sport-Komfortsitze vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion) | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Antennen-Diversity | • App-Connect |
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Audiosystem: CD-Player |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Connectivity-Paket | • Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Heckleuchten LED, dunkelrot | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lautsprecher (6) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mobile Online Dienste Car-Net |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Perleffekt-Lackierung |

• Radioempfang digital (DAB+)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)	• Sport-Fahrwerk
• Sport-Select-Fahrwerk	• Sprachsteuerungs-System
• Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	• Volkswagen Media Control
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

1	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4	36	Anhänger (Kategorieklasse):	41275	Verfahren:
2	Anzahl der Antriebsachsen:	1	36	Code des Aufbaus:	48	
3	Lage der Antriebsachse:	Achse 1	40	Fahrer des Fahrzeuges:	820862	
Gegenwärtige Verteilung der Antriebsachsen:			41	Anzahl und Anordnung der Türen:	5/11,2/14,2/13,1	
4	Radstand [mm]:	2551	42	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrer(s)):	6	
4.1	Achsenabstand [mm]:	2551	42.1	Sitze, die (bei) nur für Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sitz):	----	
5	Länge [mm]:	4053	42.2	Anzahl der für Rollstühle/Ärmel zugänglichen Sitze:	----	
6	Breite [mm]:	1751	46	Leichtschattel:		
7	Höhe [mm]:	1453	46.1	Stoßdämpfer (Stoß) bei max %:	72,80	/ 3750
13	Masse im fahrbereiten Zustand [kg]:	1180	47	Fahrerplatz (Stoß):	89,05	
13.2	Technische Masse des Fahrzeuges [kg]:	1237	47.1	Abgaswerte (Stoß):	8280	8, 48
16	Technisch zulässige Höchstmasse:		47.2	Parameter für die Entlastungsmessung:		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1600	47.3	Testmasse [kg]:	1214	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2/3) [kg]:	910 / 800	47.3.1	Standardwert [g]:	5,5	
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrgastkombination [kg]:	2760	47.3.2	Standardwert [kg]:	132,1715	
18	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beladung [mm]:		47.3.2.1	g [kg/m³]:	8,2189	
18.1	Gesamtdruck [kg]:	-----	47.3.2.2	g [kg/m³]:	8,2189	
18.3	Zerfallsdruck [kg]:	1108	48	Abgaswerte:	715/1200/120/17/124742	
18.4	umgerechneter Antriebsdruck [kg]:	580	5.2	Polymere: Typ 1 (NOR-Z-Masse, WPC-Hochdruck) oder WPC (EURO VI):		
19	Technisch zulässige Schüssel am Kupplungsrand [kg]:	50	CO [mg/kWh] (mg/kWh):	288,4	-----	-----
20	Hersteller der Antriebsachse:	Volvo/vevo AG	THC [mg/kWh] (mg/kWh):	28,1	-----	-----
21	Raumluftschichtung gemäß Kennzeichnung am Motor:	0000777777	HC [mg/kWh] (mg/kWh):	29,0	-----	-----
22	Antriebsverfahren:	Freistellung / 4-Takt	HC + HC ₅ [mg/kWh] (mg/kWh):	35,7	-----	-----
23	Stoß (Stoßdruck):	9416	NO _x [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
23.1	Klasse des Hybrid-/Elektro-/Fahrzeugs:	HEV	THC + NO _x [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, 24, 60/60	NO ₂ [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
25	Hilfsantrieb [g/kWh]:	899	THC + NO ₂ [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
26	Kraftstoff:	Benzin	Partikelmass (PM ₁₀) [g/kWh] (g/kWh):	0,04	-----	-----
26.1	Einzelantrieb / Zweitantrieb / Hybridantrieb / Zweisprünge:	Benzin	Partikelmass (PM _{2.5}) [g/kWh] (g/kWh):	-----	-----	-----
27	Hilfsantrieb:	Freig. mit Elektro/Hybrid/4T	2.2	Polymere: WPC (EURO VI):		
27.1	Hilfsantrieb (NOR-Z-Masse) [g/kWh] (g/kWh):	85,08	CO [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
27.2	Hilfsantrieb (NOR-Z-Masse) [g/kWh] (g/kWh):	-----	THC [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
27.3	Hilfsantrieb (NOR-Z-Masse) [g/kWh] (g/kWh):	-----	HC [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
27.4	Hilfsantrieb (NOR-Z-Masse) [g/kWh] (g/kWh):	-----	HC + HC ₅ [mg/kWh] (mg/kWh):	-----	-----	-----
29	Hilfsantrieb (NOR-Z-Masse) [g/kWh] (g/kWh):	200	Partikelmass (PM ₁₀) [g/kWh] (g/kWh):	-----	-----	-----
30	Stoßdruck 10 [g/kWh] (g/kWh):	1408	Partikelmass (PM _{2.5}) [g/kWh] (g/kWh):	-----	-----	-----
30	Reifen (Reifenkombi) / Reifenkombi (Reifenkombi) (Reifenkombi):	185/65 R15 88V	Exponent Partikelmass:	-----	-----	-----
Achse 1	185/65 R15 88V	/ 5, 5, 5, 5, 5	48.1	Reifen (Reifenkombi) / Reifenkombi (Reifenkombi) (Reifenkombi):	-----	-----
Achse 2	185/65 R15 88V	/ 5, 5, 5, 5, 5	48.2	Exponent maximaler HDE-Wert (Reifenkombi) (Reifenkombi):	128,0	8,00 131
			Stoßdruck Anteil der HDE-Fahrer:		128,0	8,00 131

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)