



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 09/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.522km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 40***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Comfortline OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZKY194372	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.522km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.159km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten dunkelrot

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach	• Mobile Online Dienste VW Connect
• Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschlüsse (2) für 2. Sitzreihe (nur Ladefunktion)	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung grün getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• Antennen-Diversity	• Anzeige für Waschwasserstand
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Connectivity-Paket	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Lautsprecher (6)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Schwarz uni	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











03.09.2019	0603	CDS00287 2	2	1	70/5000	187
M1	AB		4053-4169		1751-1751	
WVWZZZAWZKY194372		4	1431-1461		1145-1145	
VOLKSWAGEN, VW				50		
AW			121	1610	1610	
ABDKLA			860	800	-	
FMSFM6DF002N2VR27CP1BA			860	800	-	
			71	3750	69	
POLO			1000	570	5	
VOLKSWAGEN-VW			185/65 R15 88H			
FFZ.PERS.BEF.B.8 SPL			185/65 R15 88H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*2017/1347AG			SCHWARZ		g	
EURO6:WLTP:AG-PI/CI: M. N1 I			E1*2007/46*1783*13			
BENZIN			22.03.2019		K	GG813657
0001	36AG	999				
7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU						
L.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:2610KG*8% STEIG.:2710*BEI						
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.						
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*W						
W.AHK.LT.EGTG*EZ BIS 31.08.2020 ZULÄSSIG AUSN.(88 A89.2EG-F						
GV/D.KBA VOM 28.08.2019***						

03.09.2019	0603	CDS00287 2	2	1	70/5000	187
M1	AB		4053-4169		1751-1751	
WVWZZZAWZKY194372		4	1431-1461		1145-1145	
VOLKSWAGEN, VW				50		
AW			121	1610	1610	
ABDKLA			860	800	-	
FMSFM6DF002N2VR27CP1BA			860	800	-	
			71	3750	69	
POLO			1000	570	5	
VOLKSWAGEN-VW			185/65 R15 88H			
FFZ.PERS.BEF.B.8 SPL			185/65 R15 88H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*2017/1347AG			SCHWARZ		g	
EURO6:WLTP:AG-PI/CI: M. N1 I			E1*2007/46*1783*13			
BENZIN			22.03.2019		K	GG813657
0001	36AG	999				
7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU						
L.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:2610KG*8% STEIG.:2710*BEI						
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.						
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*W						
W.AHK.LT.EGTG*EZ BIS 31.08.2020 ZULÄSSIG AUSN.(88 A89.2EG-F						
GV/D.KBA VOM 28.08.2019***						

03.09.2019 0603 CDS00287 2 2 1 70/5000 187

M1 AB 4053-4169 1751-1751 1431-1461 1145-1145

WVWZZZAWZKY194372 4 1431-1461 1145-1145

VOLKSWAGEN, VW 50

AW 121 1610 1610

ABDKLA 860 800 -

FMSFM6DF002N2VR27CP1BA 860 800 -

71 3750 69

POLO 1000 570 5

VOLKSWAGEN-VW 185/65 R15 88H

FFZ.PERS.BEF.B.8 SPL 185/65 R15 88H

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*2017/1347AG SCHWARZ g

EURO6:WLTP:AG-PI/CI: M. N1 I E1*2007/46*1783*13

BENZIN 22.03.2019 K GG813657

0001 36AG 999

7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU

L.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:2610KG*8% STEIG.:2710*BEI

WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.

ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*W

W.AHK.LT.EGTG*EZ BIS 31.08.2020 ZULÄSSIG AUSN.(88 A89.2EG-F

GV/D.KBA VOM 28.08.2019***

03.09.2019 0603 CDS00287 2 2 1 70/5000 187

M1 AB 4053-4169 1751-1751 1431-1461 1145-1145

WVWZZZAWZKY194372 4 1431-1461 1145-1145

VOLKSWAGEN, VW 50

AW 121 1610 1610

ABDKLA 860 800 -

FMSFM6DF002N2VR27CP1BA 860 800 -

71 3750 69

POLO 1000 570 5

VOLKSWAGEN-VW 185/65 R15 88H

FFZ.PERS.BEF.B.8 SPL 185/65 R15 88H

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*2017/1347AG SCHWARZ g

EURO6:WLTP:AG-PI/CI: M. N1 I E1*2007/46*1783*13

BENZIN 22.03.2019 K GG813657

0001 36AG 999

7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU

L.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:2610KG*8% STEIG.:2710*BEI

WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.

ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*W

W.AHK.LT.EGTG*EZ BIS 31.08.2020 ZULÄSSIG AUSN.(88 A89.2EG-F

GV/D.KBA VOM 28.08.2019***

03.09.2019 0603 CDS00287 2 2 1 70/5000 187

M1 AB 4053-4169 1751-1751 1431-1461 1145-1145

WVWZZZAWZKY194372 4 1431-1461 1145-1145

VOLKSWAGEN, VW 50

AW 121 1610 1610

ABDKLA 860 800 -

FMSFM6DF002N2VR27CP1BA 860 800 -

71 3750 69

POLO 1000 570 5

VOLKSWAGEN-VW 185/65 R15 88H

FFZ.PERS.BEF.B.8 SPL 185/65 R15 88H

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*2017/1347AG SCHWARZ g

EURO6:WLTP:AG-PI/CI: M. N1 I E1*2007/46*1783*13

BENZIN 22.03.2019 K GG813657

0001 36AG 999

7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU

L.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:2610KG*8% STEIG.:2710*BEI

WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.

ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*W

W.AHK.LT.EGTG*EZ BIS 31.08.2020 ZULÄSSIG AUSN.(88 A89.2EG-F

GV/D.KBA VOM 28.08.2019***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)