



Ford Mondeo Ghia

EZ 01/2005 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 147.083km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Ghia [DE - LimS5 2.0 TDCi EU4, Ghia, (Facelift) 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WF05XXGGBB54G66876	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.083km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.452km	Letzter Service am 02/2009
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	380 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;Zubehör Abgasanlage verbaut;Zubehör Luftfilter verbaut

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Ghia
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Rücksitzlehne klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schutzleisten Stoßfänger |
| • Servolenkung | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) |
| • Innenausstattung: Holzimitat | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Batterie 71 Ah (650 Amp. / 130 RC) | • Rücksitz geteilt |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: Kristall-Silber Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Parkpilotsystem hinten | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)