



Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION lang

EZ 04/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 111.057km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d lang Avantgarde Edition, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313148363	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.057km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.767km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	195 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	1785 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	135
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Avantgarde Edition
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung

• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
• Gurtstraffer	• Haltegriffe im Fond
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe aufstellbar
• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Intelligent Light System LED
• Kamerasystem 360 Grad	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Komfort-Klimaautomatik Thermotronik	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Modellbezeichnung geändert (mit Code)
• Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: FLINTGRAU
• PKW-Zulassung	• PRE-SAFE-System
• PTC Heater	• Park-Paket mit 360° Kamera
• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad mit Wagenheber
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Sport-Fahrwerk
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Surround-System Burmester	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung

• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachreling (Aluminium eloxiert)	• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
• Design-Paket Interieur	• Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
• Fernbedienung für Zusatzheizung	• Getränkehalter hinten
• Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Ebenholz	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lenkrad (Leder)	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Sport-Paket Exterieur
• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS
• Zusatzheizung (Warmwasser)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)