



Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stop

EZ 09/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 117.287km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stop EU6d-T, Comfortline, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZLP579459	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.287km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.136km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Schleifen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchten vorn und hinten
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling
• Fensterheber elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzlehne geteilt
• Multifunktionsanzeige Plus	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Auto-Hold-Funktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Reifenkontroll-Anzeige
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Tagfahrlicht LED	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• App-Connect
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Mobile Online Dienste Car-Net
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Metallic-Lackierung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion

• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Abbiegelicht	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)