



Opel Astra Innovation

EZ 10/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 226.373km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation [DE - LimS3 1.6 EU4, Innovation, 2007 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN W0L0AHL0895012998	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 226.373km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2006	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	230 	Heckklappe	250 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Display Mittelkonsole ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket

• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin
• Parkpilotsystem	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• IDS Sport-Fahrwerk	• Raucher-Paket
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Dach (Anderer Schaden): Abdeckungen Dachgepäckträger



Dach (Anderer Schaden): Abdeckungen Dachgepäckträger



Dach (Anderer Schaden): Abdeckungen Dachgepäckträger



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)