



Toyota Auris Team D

EZ 09/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 94.602km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Team D [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6, Team D Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN SB1MA3JE90E058982	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.602km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.478km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V Turbo KAT	• Multi-Funktions-Display (TFT)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schleudertrauma-Schutzsystem
• Seitenairbag	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Stop&Go-System (TSGS)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Toyota Safety Sense	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.09.2016	F15015	HAJ000027	02	01	H	0065705	600	1120
M1	1AB					04330	-	1750
981MA3NE90E058982						14754	-	001265-001
TOYOTA								
E15LT(A)						0152		001820
NRE185(H)						01020		01010
NRE185L-LHFSZW(6X)						01020		01010
						072		02750
TOYOTA AURIS						01300		0450
TOYOTA EUROPE (B)						225/45R17	91W	
P3.1.PEBB.BEP.B. 8 SPL.						225/45R17	91W	
SCHRAGHECKIMOUSINE								
715/2007-2017/1154AG						WE		
EURO6;WLTP;AG;PI/CI;M, N1 I						111-2001/116-0305-21		
BENZIN						19.04.2015		01/1/2008120
U001	M36AG	H01197						
P.1:5200-5600 DATUM 2UR EMIS								
15.1/2 A.FELG.:17X7J ET50 C1 E								

[illegible]

Check durchgeführt:	
Kilometerstand:	86478
Datum:	28.08.25
J.F. Öl + 7 Szabo GmbH Autohaus Roten Sand 11 97877 Wertheim Telefon: +49 9342 8107 Telefax: +49 9342 8109	

Check durchgeführt:	
Kilometerstand:	
Datum:	

Check durchgeführt:	
Kilometerstand:	
Datum:	

Check durchgeführt:	
Kilometerstand:	
Datum:	

Check durchgeführt:	
Kilometerstand:	
Datum:	

Checkbuchgeheim Kontokorrent: 55778 Datum: 22.1.13 Bf. Seaboo GmbH Autohaus Auto Schid 31 97877 Würzburg Telefon: +49 93 42 8107 Telefax: +49 93 42 8129	Checkbuchgeheim Kontokorrent: 4886 Datum: 10.01.10 Bf. Manuel G. Filler Bf. Seaboo GmbH Autohaus 11 - 97871 Würzburg Telefon: +49 93 42 8129 Telefax: +49 93 42 8079-20 www.seaboo.de
Checkbuchgeheim Kontokorrent: 41055 Datum: 31.08.2014 Bf. Seaboo GmbH Autohaus Auto Schid 31 97877 Würzburg Telefon: +49 93 42 8107 Telefax: +49 93 42 8129	Checkbuchgeheim Kontokorrent: 55778 Datum: 09.08.12 Bf. Seaboo GmbH Autohaus 11 - 97871 Würzburg Telefon: +49 93 42 8129 Telefax: +49 93 42 8079-20 www.seaboo.de
Checkbuchgeheim Kontokorrent: 5562 Datum: 23-08-2025 Bf. Seaboo GmbH Autohaus Auto Schid 31 97877 Würzburg Telefon: +49 93 42 8107 Telefax: +49 93 42 8129	Checkbuchgeheim Kontokorrent: 71226 Datum: 16.7.2026 Bf. Seaboo GmbH Autohaus 11 - 97871 Würzburg Telefon: +49 93 42 8129 Telefax: +49 93 42 8079-20 www.seaboo.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)