



## Volkswagen Touran Highline BMT/Start-Stopp

EZ 05/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 78.592km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 97\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                           |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Touran Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2015 - 2018] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WVGZZZ1TZGW583740                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>78.592km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Alcantara                                                                                                      | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                    | Letzter Service<br>69.849km                                            | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>7                                                                                                                | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2016                                              | Farbe<br>Grau                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>130g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>5.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 13)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 130                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 180  |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 315  |
| Seitenteil hinten links | 140                      | Seitenteil hinten rechts | 270  |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 135                                                                                       |
| Dach                    | 135                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)                                     | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte                     |
| • Ablagefächer in Dachkonsole                                                              | • Ablagetasche an Vordersitzlehnen                         |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                                        | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                            |
| • Ambiente-Beleuchtung                                                                     | • Anti-Blockier-System (ABS)                               |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                                                           | • Antriebsart: Frontantrieb                                |
| • Anzeige für Waschwasserstand                                                             | • Außenspiegel asphärisch, links                           |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                               | • Außenspiegel lackiert                                    |
| • Außentemperaturanzeige                                                                   | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                  |
| • Bremsassistent                                                                           | • Chrom-Paket 2                                            |
| • Chromleisten an Seitenfenstern                                                           | • Dachhimmel Stoff, grau                                   |
| • Dachreling silber                                                                        | • Doppeltonhorn                                            |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                                                             | • Elektron. Differentialsperre (EDS)                       |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                                     | • Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)                     | • Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung               |
| • Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten                  |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt                                                          | • Fußmatten Textil                                         |
| • Fußraumbeleuchtung vorn LED                                                              | • Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit                            |
| • Gepäckmanagement-Paket                                                                   | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                              |

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Gepäckraumbeleuchtung                                            | • Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich                                   |
| • Getriebe 6-Gang                                                  | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                     |
| • Heckscheibenwischer                                              | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend |
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv                                   | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                        |
| • Karosserie: 4-türig                                              | • Kennzeichenbeleuchtung LED                                         |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert         | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                                    |
| • Knieairbag Fahrerseite                                           | • Kopfstützen hinten (3-fach)                                        |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten                             | • Lautsprecher (8)                                                   |
| • Lendenwirbelstützen vorn                                         | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                                  |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten LED                                   |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                      | • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)                         |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)                              | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)                        |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                  | • Nebelschlussleuchte                                                |
| • Nichtraucher-Paket                                               | • Parkbremse elektrisch                                              |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                              | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                       |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                       | • Scheinwerfer LED                                                   |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                              | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                            |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                        | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                  |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                   | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar           |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours            | • Sitze vorn höhenverstellbar                                        |
| • Sitze: Top-Komfortsitze vorn                                     | • Sitzheizung vorn                                                   |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                                 | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                             |
| • Start/Stop-Anlage                                                | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                  |
| • Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn                      | • Tagfahrlicht LED                                                   |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       | • Verbandkasten und Warndreieck                                      |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten                           | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                               |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                     | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                  |
| • Zentralverriegelung                                              | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                              |
| • Chromeinfassung Lichtschalter                                    | • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung          |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                      | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter      |
| • Auto-Hold-Funktion                                               | • Leuchtweitenregelung automatisch                                   |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                    | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                       |
| • Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU                              |                                                                      |



## Sonderausstattung

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Family-Paket                                | • Metallic-Lackierung                                                          |

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Reifendruck-Kontrollsystem                           | • Seitenairbag hinten                                    |
| • Spiegel-Paket                                        | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Antennen-Diversity                                   | • Audiosystem: CD-Player                                 |
| • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle        | • Multimediabuchse AUX-IN                                |
| • Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen) | • Sprachsteuerungs-System                                |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten              | • Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt       |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                      | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                         |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links             | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts         |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)             |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                      | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



























[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)