



Volvo XC60 Kinetic AWD

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 278.181km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Kinetic AWD [DE - SUV5 D5 DPF AWD EU6, Kinetic, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ97C6G2902446	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 278.181km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 220 PS (162 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 257.994km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	1350 
Motorhaube	65 	Heckklappe	-
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach klemmt

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Audio-Paket Performance Sound
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Dachreling	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring	• Elektron. Traktionskontrolle
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Milled

• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Komfortsitze	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Laderaumabdeckung	• Lendenwirbelstütze vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,4 Ltr. - 162 kW Diesel KAT	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2774 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank 3-teilig	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Textil
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Überschlag-Schutzsystem	• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• 6 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Farbbildschirm, 5 Zoll	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











SERVICE UND PFLEGE

Service Nr. 3

Ausgeführt am: 30.10.18
 Datum: 30.10.18
 Auftrag Nr.: 40014465

Art der Serviceleistung: Ölwechsel und Wartung

AutohausKöster GmbH & Co. KG
 FORD-Händler • VOLVO-Händler
 Mühlentweg 1 • 21475 Wietzenhagen
 Abschnede 195 • 21472 Cuxhaven
 www.ahkoester.de • info@ahkoester.de

Mischer Öl- und Filterwechsel

STEMPEL

*Reinsflüssigkeit
+ neues +*

Service Nr. 4

Ausgeführt am: 22.10.18
 Datum: 22.10.18
 Auftrag Nr.: 40016121

Art der Serviceleistung: Ölwechsel und Wartung

AutohausKöster GmbH & Co. KG
 FORD-Händler • VOLVO-Händler
 Mühlentweg 1 • 21475 Wietzenhagen
 Abschnede 195 • 21472 Cuxhaven
 www.ahkoester.de • info@ahkoester.de

Mischer Öl- und Filterwechsel

STEMPEL

Service Nr. 5

Ausgeführt am: 18.11.2018
 Datum: 18.11.2018
 Auftrag Nr.: 30060285

Art der Serviceleistung: Ölwechsel und Wartung

AutohausKöster GmbH & Co. KG
 FORD-Händler • VOLVO-Händler
 Mühlentweg 1 • 21475 Wietzenhagen
 Abschnede 195 • 21472 Cuxhaven
 www.ahkoester.de • info@ahkoester.de

Mischer Öl- und Filterwechsel

STEMPEL

SERVICE UND PFLEGE

Service Nr. 1

Ausgeführt am: 27.01.2018
 Datum: 27.01.2018
 Auftrag Nr.: 40011370

Art der Serviceleistung: Ölwechsel und Wartung

AutohausKöster GmbH & Co. KG
 FORD-Händler • VOLVO-Händler
 Mühlentweg 1 • 21475 Wietzenhagen
 Abschnede 195 • 21472 Cuxhaven
 www.ahkoester.de • info@ahkoester.de

Mischer Öl- und Filterwechsel

STEMPEL

Service Nr. 2

Ausgeführt am: 06.12.18
 Datum: 06.12.18
 Auftrag Nr.: 40012571

Art der Serviceleistung: Ölwechsel und Wartung

AutohausKöster GmbH & Co. KG
 FORD-Händler • VOLVO-Händler
 Mühlentweg 1 • 21475 Wietzenhagen
 Abschnede 195 • 21472 Cuxhaven
 www.ahkoester.de • info@ahkoester.de

Mischer Öl- und Filterwechsel

STEMPEL

Service Nr. 3

Ausgeführt am: 06.12.18
 Datum: 06.12.18
 Auftrag Nr.: 40012571

Art der Serviceleistung: Ölwechsel und Wartung

AutohausKöster GmbH & Co. KG
 FORD-Händler • VOLVO-Händler
 Mühlentweg 1 • 21475 Wietzenhagen
 Abschnede 195 • 21472 Cuxhaven
 www.ahkoester.de • info@ahkoester.de

Mischer Öl- und Filterwechsel

STEMPEL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)