



Opel Corsa 150 Jahre Opel

EZ 09/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 204.171km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa 150 Jahre Opel [DE - LimS5 1.4 EU5, "150 Jahre Opel", (Facelift) 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL68D4015142	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.171km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.101km	Letzter Service am 07/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	1005 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	805 
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion; Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: AQUAMARIN/ORIENTAL BLUE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Verglasung getönt

- Tagfahrlicht

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn

- Bordcomputer

- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Lenkrad (Leder)

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

- Raucher-Paket

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sommer-Paket

- Winter-Paket

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- Einschaltautomatik für Fahrlicht

- Funktions-Paket

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaautomatik

- Lenkrad heizbar

- Parkpilotsystem

- Reserverad in Fahrbereifung

- Sicht-Paket

- Sitzheizung vorn

- Technik-Paket 1

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.09.12	M0035	M ALK040658	2	01	54	5000	1173
M1	AF		3999-4040				1757
WOL0SD1.68D4015142	2		1488				1189
OPEL				55			
S-D			134	PH	1640		1640
PP11			875		800		
LAACB0Y0CACA5			875		800		
-			84		3750		73
Corsa			1000		500		5
OPEL			185/70 R14 88T				
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.			185/70 R14 88T				
Mehrzweckfahrzeug							
7.15/2007*566/2011J			BLAU				5/-
EURO5-J:PI/CI: M. N1 I			e1*2001/116*0379*21				
Benzin			05.07.12				KM GH900385
0001			3530				1398
F.1/F.2:bei Antriebsbetrieb 1685*7.2/8.2:bei Antriebsbet-							
rieb 855*techn.zul.Ges.-Masse d. Zugkomb. 2580 kg/bi							
s 12% Steig.*S.1: max.S-P1.*vw.AHK 11.FGT*							

30.09.2012

30.01.2013

07.11.2014

OPEL

0-B

WT1

LAACB0Y0CACA5

COCA

0001

STB

WOL0SD1.68D4015142

PI

Pr. v. Pers. und v. z. 88T

Mehrzweckfahrzeug

1.1.1

1398

05.07.12

172001/116*0379*21

0

Das Fahrzeug ist ein / ist ein: VIELERACHT wurde eingetragen und eingetragen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)