



Peugeot 5008 Active

EZ 09/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 150.288km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Active [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6, Active, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MRHNYHJL033727	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.288km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 149.389km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kombiinstrument digital
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lenkrad mit Multifunktion	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radstand 2840 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Zierleiste	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• USB-Schnittstelle	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)



Sonderausstattung


• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen	• City-Paket
• Einparkhilfe vorn inkl. Rückfahrkamera	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Kinder-Paket	• Kindersicherung elektrisch
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Metallic-Lackierung
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Die folgenden Seiten werden mit dem
 Feuertempel einer Kfz-Fachwerkstatt
 versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT
 durchführt.

Lassen Sie die folgenden Felder (Datum,
 Kilometerstand, nächste Wartung usw.)
 entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres
 Fahrzeuges von der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer
 Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, die Reparaturen,
 Checklisten und die zurückgekauften Artikel
 und Unterlagen in Zusammenhang mit den
 Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug
 aufzubewahren.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeuges müssen
 alle Dokumente für das Fahrzeug an den
 neuen Besitzer übergeben werden.

WARTUNGSNACHWEIS

Die regelmäßige Wartung und Inspektion, damit alle Bedingungen der Wartungsrichtlinie erfüllt werden.

Datum: <u>26.06.19</u> km: <u>14473</u>	Datum: <u>09.07.20</u> km: <u>14473</u>
Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

AUTOHAUS

SCHULTZ GMBH PEUGEOT

SCHULTZ Volkswagen
 www.peugeot.com
 Am Sternengraben 100 • 59128 Schönesfeld
 Tel. +49 (0) 3928 7700-0 • Fax +49 (0) 3928 7773-34
 E-Mail: info@schultz.de
 info@schultz.de

Nächste Wartung
 bei 38473 km bzw. am 06.07.20

Ölwechsel

Bremsflüssigkeit

Pollenfilter

AUTOHAUS

SCHULTZ GMBH PEUGEOT

www.schultz.de
 +49 (0) 3928 7700-0 • Fax +49 (0) 3928 7773-34
 E-Mail: info@schultz.de
 info@schultz.de

Nächste Wartung
 bei 63085 km bzw. am 03.07.2021

Regelmäßige Wartungsintervalle beachten

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)