



Mitsubishi Space Star Select

EZ 08/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 32.997km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Space Star Select [DE - LimS5 1.2 EU6d, Select, (Facelift 2) 2021 - 2025]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MMCXNA03APH018609	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 32.997km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.193 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 23.748km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2023	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	70	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	85	Heckklappe	75
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Pioneer Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachantenne
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System hinten

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen vorn |
| • Laderaumabdeckung | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Liegesitz-Funktion, Sitze vorn | • Luftdüsen im Fond |
| • Mittelkonsole mit Ablagefach | • Modellpflege (2) |
| • Motor 1,2 Ltr. - 52 kW | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelschlussleuchte | • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLUISH RED | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Regen-/Lichtsensor | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Scheinwerfer Klarglas |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Touchscreen-Farbdisplay (6,2 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperrung | • Wärmeschutzverglasung getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung





Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrerter (Delle)



Fahrerter (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)