



Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d EDITION lang

EZ 04/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 182.026km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 07***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250 CDI/BT/d EDITION lang [DE - Bs4 V 220 CDI / d EU6, d lang Edition, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313158556	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.026km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.233km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts

• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)	• Gurtstraffer
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: lang	• Kindersicherung
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Modellbezeichnung geändert (mit Code)
• Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• PKW-Zulassung	• PTC Heater
• Park-Paket	• Partikelfilter
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad mit Wagenheber	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Sport-Paket Exterieur
• Spur-Paket	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Dachreling (Aluminium eloxiert)	• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
• Feuerlöscher	• Fußmatten Velours
• Gepäcksicherungsnetz	• Heckscheibe aufstellbar
• Kraftstofftank: vergrößert	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot

- Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











15.04.2016	1313	EDA014792	2	1	120/	3800	195
M1	AF		5140			1928	
WDF44781313158556	6		1874			2105	
MERCEDES-BENZ					100		
639/2			154		3100		3100
KLA3L310N			1550		1550		
2FKT7T28BE			1550		1550		
			79		2850		73
V-KLASSE			2000		750		8
DAIMLER (D)			225/55R17RF		101V		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55R17RF		101V		
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2015/45W							
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I							
Diesel							
0002		36W0			2143		
zu 18: max.523l*zu 20: max.1936*AHK lt. EGTG*zu T: ww.							
160 km/h*S.1:max. S-Pl.*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrer­tür (Delle, Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)