



Mitsubishi Eclipse Cross Diamant Edition+
2WD

EZ 05/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 100.607km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Eclipse Cross Diamant Edition+ 2WD [DE - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6d-T, Diamant Edition+ 2WD, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXJGK1WJZ012950	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.607km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.287km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kratzer		

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenten-System: Eco-Drive
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED

- | | |
|--|---|
| • Heckscheibe heizbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen verstellbar |
| • Laderaumabdeckung | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec) |
| • Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2670 mm | • Regen-/Lichtsensor |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Smart Key | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • SmartphoneLink Display Audio II (SDA II) |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (ASG) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Unterfahrschutz (Silber) | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM) | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Infotainment Touchpad (Mittelkonsole) | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Original Fahrzeug Farbe: RED DIAMOND | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.05.2019	1107	AF800014	1204500	205
M1	1107	AF800014	4405	1805
1MBXJGK1WJ2012850	16		1676	1500
MITSUBISHI			177	2050
GKO			1200	1160
GK111			1200	1160
AAAAM6B5CMAA			75	3750
			1600	790
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS			225/65R18 98H	
MITSUBISHI (J)			225/65R18 98H	
52.2 Pers.bef.b. 8 Spl				
Kombilimousine				
115/2007*2017/1347AG				
EURO6 WLTP AG: P11C1 M, N11				
Benzin				
0001	36AG	1490		

Prüfung für weitere erlaubte Fahrzeugkategorien

Prüfungstermin: **08.07**

Prüfungsort: **3780610**

Prüfungsergebnis: **Bestanden**

Prüfungsfach: **3780610**

Prüfungstermin: **08.07**

Prüfungsort: **3780610**

Prüfungsergebnis: **Bestanden**

Prüfungsfach: **3780610**

Prüfungstermin: **08.07**

Prüfungsort: **3780610**

Prüfungsergebnis: **Bestanden**

Prüfungsfach: **3780610**

Prüfungstermin: **08.07**

Prüfungsort: **3780610**

Prüfungsergebnis: **Bestanden**

Prüfungsfach: **3780610**

Prüfungstermin: **08.07**

Prüfungsort: **3780610**

Prüfungsergebnis: **Bestanden**

Prüfungsfach: **3780610**

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung Datum: **27.05.2020** km: **13.370**

2. Wartung Datum: **18.05.2021** km: **25.217**

3. Wartung Datum: **18.05.2021** km: **25.217**

4. Wartung Datum: **31.05.2021** km: **55418**

5. Wartung Datum: **10.06.21** km: **71983**

6. Wartung Datum: **21.06.21** km: **71983**

7. Wartung Datum: **21.06.21** km: **71983**

8. Wartung Datum: **21.06.21** km: **71983**

9. Wartung Datum: **21.06.21** km: **71983**

10. Wartung Datum: **21.06.21** km: **71983**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)