

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

27.07.2026 12:53


Berichts-Nr:

FIN:


WVWZZZ3HZNE000861



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CPC
Erstzulassungsdatum:	13.07.2022
Laufleistung:	71.721 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lapiz Blue Metallic
Farbe Dach:	Lapiz Blue Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	235 kW (320 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	257 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdrehschalter und Ausströmern vorn
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Coupe
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dachhimmel in Titanschwarz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung hinten, Sport
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Dekoreinlagen "Black Carbon" für Instrumententafel und Türverkleidungen
4 Leichtmetallräder "Estoril" 8 J x 20 in Schwarz glanzgedreht	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 235 kW	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasendrohr hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ500
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Drehstromgenerator 180 A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
AirStop®-Reifen 245/35 R 20	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Aktion	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ECO-Funktion
Akustikpaket	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Allradantrieb 4MOTION	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Differenzialsperre XDS
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhebung der elektronischen Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	ergoComfort Sitz mit 14-Wege Einstellung mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Estoril 8 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/35 R 20
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrerassistentenpaket
Batterie 380A (68Ah)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Federbereich 51 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Fertigungsablauf Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	
Bordwerkzeug und Wagenheber	



Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumboden
Gepäckraum-Wendematte
Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend
IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederpaket "Nappa"/"Nappa Carbon Style", Volkswagen R
LED-Leuchte im Fußraum vorn
Leergewichtsbereich Standard
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit Individualeinbau
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten
Modellpflege KW 22
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Nicht Heissland plus Zusatzwasserkühler
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-Up Display
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kindersitz
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonnenschutzrollo
Ohne Trennwand
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Panorama-Ausstell-/Schiebedach
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Pedale in Edelstahl gebürstet
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Progressivlenkung
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Reifendruck-Kontrollsystem
Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknopf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
Safe-Sicherung
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitliche Zierleisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten vorn und der
äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa" / "Nappa Carbon
Style"
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt
Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsitze vorn
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im "R"-Styling
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Top-Paket
Top-Sport
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für
Seitenscheiben vorn; Heck- und Seitenscheiben hinten
abgedunkelt
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
Smartphone

Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
18, AirStop®-Winterreifen 245/45 R 18 V

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	3,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	245/45 R 18 96 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rücklicht Heckklappe links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
4	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	188,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZNE000861

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:


Ja




» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Rücklicht Heckklappe links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Garantiefall



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



4 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

