



Toyota AYGO Cool

EZ 04/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 158.341km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO Cool [AT - LimS5 1.0 EU4, Cool 4x2, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDKG10C10N404660	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.341km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.631km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	85 	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	235 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	1400 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: Mystic Blue
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3	4.1.1.1.4	4.1.1.1.5	4.1.1.1.6	4.1.1.1.7	4.1.1.1.8	4.1.1.1.9	4.1.1.1.10	4.1.1.1.11	4.1.1.1.12	4.1.1.1.13	4.1.1.1.14	4.1.1.1.15	4.1.1.1.16	4.1.1.1.17	4.1.1.1.18	4.1.1.1.19	4.1.1.1.20	4.1.1.1.21	4.1.1.1.22	4.1.1.1.23	4.1.1.1.24	4.1.1.1.25	4.1.1.1.26	4.1.1.1.27	4.1.1.1.28	4.1.1.1.29	4.1.1.1.30	4.1.1.1.31	4.1.1.1.32	4.1.1.1.33	4.1.1.1.34	4.1.1.1.35	4.1.1.1.36	4.1.1.1.37	4.1.1.1.38	4.1.1.1.39	4.1.1.1.40	4.1.1.1.41	4.1.1.1.42	4.1.1.1.43	4.1.1.1.44	4.1.1.1.45	4.1.1.1.46	4.1.1.1.47	4.1.1.1.48	4.1.1.1.49	4.1.1.1.50	4.1.1.1.51	4.1.1.1.52	4.1.1.1.53	4.1.1.1.54	4.1.1.1.55	4.1.1.1.56	4.1.1.1.57	4.1.1.1.58	4.1.1.1.59	4.1.1.1.60	4.1.1.1.61	4.1.1.1.62	4.1.1.1.63	4.1.1.1.64	4.1.1.1.65	4.1.1.1.66	4.1.1.1.67	4.1.1.1.68	4.1.1.1.69	4.1.1.1.70	4.1.1.1.71	4.1.1.1.72	4.1.1.1.73	4.1.1.1.74	4.1.1.1.75	4.1.1.1.76	4.1.1.1.77	4.1.1.1.78	4.1.1.1.79	4.1.1.1.80	4.1.1.1.81	4.1.1.1.82	4.1.1.1.83	4.1.1.1.84	4.1.1.1.85	4.1.1.1.86	4.1.1.1.87	4.1.1.1.88	4.1.1.1.89	4.1.1.1.90	4.1.1.1.91	4.1.1.1.92	4.1.1.1.93	4.1.1.1.94	4.1.1.1.95	4.1.1.1.96	4.1.1.1.97	4.1.1.1.98	4.1.1.1.99	4.1.1.1.100	4.1.1.1.101	4.1.1.1.102	4.1.1.1.103	4.1.1.1.104	4.1.1.1.105	4.1.1.1.106	4.1.1.1.107	4.1.1.1.108	4.1.1.1.109	4.1.1.1.110	4.1.1.1.111	4.1.1.1.112	4.1.1.1.113	4.1.1.1.114	4.1.1.1.115	4.1.1.1.116	4.1.1.1.117	4.1.1.1.118	4.1.1.1.119	4.1.1.1.120	4.1.1.1.121	4.1.1.1.122	4.1.1.1.123	4.1.1.1.124	4.1.1.1.125	4.1.1.1.126	4.1.1.1.127	4.1.1.1.128	4.1.1.1.129	4.1.1.1.130	4.1.1.1.131	4.1.1.1.132	4.1.1.1.133	4.1.1.1.134	4.1.1.1.135	4.1.1.1.136	4.1.1.1.137	4.1.1.1.138	4.1.1.1.139	4.1.1.1.140	4.1.1.1.141	4.1.1.1.142	4.1.1.1.143	4.1.1.1.144	4.1.1.1.145	4.1.1.1.146	4.1.1.1.147	4.1.1.1.148	4.1.1.1.149	4.1.1.1.150	4.1.1.1.151	4.1.1.1.152	4.1.1.1.153	4.1.1.1.154	4.1.1.1.155	4.1.1.1.156	4.1.1.1.157	4.1.1.1.158	4.1.1.1.159	4.1.1.1.160	4.1.1.1.161	4.1.1.1.162	4.1.1.1.163	4.1.1.1.164	4.1.1.1.165	4.1.1.1.166	4.1.1.1.167	4.1.1.1.168	4.1.1.1.169	4.1.1.1.170	4.1.1.1.171	4.1.1.1.172	4.1.1.1.173	4.1.1.1.174	4.1.1.1.175	4.1.1.1.176	4.1.1.1.177	4.1.1.1.178	4.1.1.1.179	4.1.1.1.180	4.1.1.1.181	4.1.1.1.182	4.1.1.1.183	4.1.1.1.184	4.1.1.1.185	4.1.1.1.186	4.1.1.1.187	4.1.1.1.188	4.1.1.1.189	4.1.1.1.190	4.1.1.1.191	4.1.1.1.192	4.1.1.1.193	4.1.1.1.194	4.1.1.1.195	4.1.1.1.196	4.1.1.1.197	4.1.1.1.198	4.1.1.1.199	4.1.1.1.200	4.1.1.1.201	4.1.1.1.202	4.1.1.1.203	4.1.1.1.204	4.1.1.1.205	4.1.1.1.206	4.1.1.1.207	4.1.1.1.208	4.1.1.1.209	4.1.1.1.210	4.1.1.1.211	4.1.1.1.212	4.1.1.1.213	4.1.1.1.214	4.1.1.1.215	4.1.1.1.216	4.1.1.1.217	4.1.1.1.218	4.1.1.1.219	4.1.1.1.220	4.1.1.1.221	4.1.1.1.222	4.1.1.1.223	4.1.1.1.224	4.1.1.1.225	4.1.1.1.226	4.1.1.1.227	4.1.1.1.228	4.1.1.1.229	4.1.1.1.230	4.1.1.1.231	4.1.1.1.232	4.1.1.1.233	4.1.1.1.234	4.1.1.1.235	4.1.1.1.236	4.1.1.1.237	4.1.1.1.238	4.1.1.1.239	4.1.1.1.240	4.1.1.1.241	4.1.1.1.242	4.1.1.1.243	4.1.1.1.244	4.1.1.1.245	4.1.
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)