



Audi Q3

EZ 01/2012 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 207.722km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U0CR021503	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.722km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.455km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	115	Heckklappe	150
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Pedal bleibt sporadisch hängen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: Brillantschwarz
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Radstand 2603 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Gepäckraum-Paket | • Glanz-Paket |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Reserverad als Notrad | • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Dachreling (Aluminium) |
| • Licht- und Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Sitzheizung vorn |
| • Audi music interface | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.01.2012	0588	ASL00004 0	02	02125/04300	212
M1	AC		04385 - 04463	1831 - 1851	
WUZZZ8U0CR021503	3		1570 - 1597	001585 -	
AUDI					
8U			0174	002110	002110
XCCZCQ1			01095	01105	
QM62Q041R8U6A7MQEM1			01095	01105	
			073	03750	074
AUDI Q3			01800	0750	005
AUDI			215/65 R16 98V		
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65 R16 98V		
KOMBILIMOUSINE					
713/2007*692/2008F			SCHWARZ	9	
EURO5;F.PI/CI; M. N.I			e1*2007/46*0591*02		
BENZIN			28.07.2011	FDS11373	
0001	35F0	01984			
F.I/F.2+20 U. 7.2/8.2+70			B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES.-GE		
W.D.ZUGES MAX.3930KG*WW.AHK LT.ETGIG*DATUM ZUR EMISSION					
SKLASSE: 18.01.2012***					



Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WUZZZ8U0CR021503
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellermonat-jahr	8UB 089 6050404=6
Motor- und Getriebebuchstaben	Q3 quatt. 2.0 R4 125 KW M65 12 / 11
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	CCZC LY9B / LY9B
Mehrausstattungs-Nr.	E0A 7A7 4UF 6XE 5SL 6TS 3KU 02D 1LJ 1AT 3FA UAO G05 5MA 7X4 F0A 8GU 0YF L30 TD6 3NZ 8BP U2A 1XW 8Q3 9QB 8Z5 D6G 7T6 C2G 7K0 4X3 3L3 4KF 4K4 5D1 1SA UG1 7HQ 0K1 4GH
Verbrauchsrate ¹⁾	9.5 6.1 7.3 174
Datum der Auslieferung	18. Jan. 2012
AUDI AG	85049 Ingolstadt Fahrzeug
Übergabenspektion: 6348	Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Navigationssystem erkennt Position nicht