



Skoda Rapid Drive

EZ 02/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 113.005km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Drive [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Spaceback Drive, 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBEM6NH9F4532215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.005km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 76.845km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Antennenstab mit Tierbiss; Unterboden teilweise mit Korrosion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole |
| • Maxi-DOT Display | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige | • Multimediabuchse in Mittelkonsole |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: HNEDA TOPAZ/TOPAZ BRAUN |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenbremse hinten |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht abschaltbar | • Türengriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Klimaautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Seitenschutzleisten |
| • Wendematte Gepäckraum | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











49 (32) Eintragungspflicht: Stammbuchausweis

1. Alle Eintragungen außer einem Stammbuchausweis

(32) (Fahrer)	2	5,5
Interieur	102	4,4
Außerteil	103	5,1
Stammbuch	104	5,1
Gesamt, kombiniert		

2. Keine Eintragung und einen aufrechterhaltenden Stammbuchausweis (gleiches, kombiniertes (2+2)) (Einfache Nachweise (2+2))

3. Fahrzeug mit Stammbuchausweis eingetragen	105	
31. Allgemeine Code der Stammbuchausweis		
3.2. Gesamtangaben mit (32) Eintragungen durch Stammbuchausweis		
3.3. Stammbuchausweis		
3.4. Stammbuchausweis		
3.5. Stammbuchausweis		
3.6. Stammbuchausweis		
3.7. Stammbuchausweis		
3.8. Stammbuchausweis		
3.9. Stammbuchausweis		
3.10. Stammbuchausweis		
3.11. Stammbuchausweis		
3.12. Stammbuchausweis		
3.13. Stammbuchausweis		
3.14. Stammbuchausweis		
3.15. Stammbuchausweis		
3.16. Stammbuchausweis		
3.17. Stammbuchausweis		
3.18. Stammbuchausweis		
3.19. Stammbuchausweis		
3.20. Stammbuchausweis		
3.21. Stammbuchausweis		
3.22. Stammbuchausweis		
3.23. Stammbuchausweis		
3.24. Stammbuchausweis		
3.25. Stammbuchausweis		
3.26. Stammbuchausweis		
3.27. Stammbuchausweis		
3.28. Stammbuchausweis		
3.29. Stammbuchausweis		
3.30. Stammbuchausweis		
3.31. Stammbuchausweis		
3.32. Stammbuchausweis		
3.33. Stammbuchausweis		
3.34. Stammbuchausweis		
3.35. Stammbuchausweis		
3.36. Stammbuchausweis		
3.37. Stammbuchausweis		
3.38. Stammbuchausweis		
3.39. Stammbuchausweis		
3.40. Stammbuchausweis		
3.41. Stammbuchausweis		
3.42. Stammbuchausweis		
3.43. Stammbuchausweis		
3.44. Stammbuchausweis		
3.45. Stammbuchausweis		
3.46. Stammbuchausweis		
3.47. Stammbuchausweis		
3.48. Stammbuchausweis		
3.49. Stammbuchausweis		
3.50. Stammbuchausweis		
3.51. Stammbuchausweis		
3.52. Stammbuchausweis		
3.53. Stammbuchausweis		
3.54. Stammbuchausweis		
3.55. Stammbuchausweis		
3.56. Stammbuchausweis		
3.57. Stammbuchausweis		
3.58. Stammbuchausweis		
3.59. Stammbuchausweis		
3.60. Stammbuchausweis		
3.61. Stammbuchausweis		
3.62. Stammbuchausweis		
3.63. Stammbuchausweis		
3.64. Stammbuchausweis		
3.65. Stammbuchausweis		
3.66. Stammbuchausweis		
3.67. Stammbuchausweis		
3.68. Stammbuchausweis		
3.69. Stammbuchausweis		
3.70. Stammbuchausweis		
3.71. Stammbuchausweis		
3.72. Stammbuchausweis		
3.73. Stammbuchausweis		
3.74. Stammbuchausweis		
3.75. Stammbuchausweis		
3.76. Stammbuchausweis		
3.77. Stammbuchausweis		
3.78. Stammbuchausweis		
3.79. Stammbuchausweis		
3.80. Stammbuchausweis		
3.81. Stammbuchausweis		
3.82. Stammbuchausweis		
3.83. Stammbuchausweis		
3.84. Stammbuchausweis		
3.85. Stammbuchausweis		
3.86. Stammbuchausweis		
3.87. Stammbuchausweis		
3.88. Stammbuchausweis		
3.89. Stammbuchausweis		
3.90. Stammbuchausweis		
3.91. Stammbuchausweis		
3.92. Stammbuchausweis		
3.93. Stammbuchausweis		
3.94. Stammbuchausweis		
3.95. Stammbuchausweis		
3.96. Stammbuchausweis		
3.97. Stammbuchausweis		
3.98. Stammbuchausweis		
3.99. Stammbuchausweis		
3.100. Stammbuchausweis		

3. Fahrzeug mit Stammbuchausweis eingetragen

31. Allgemeine Code der Stammbuchausweis

3.2. Gesamtangaben mit (32) Eintragungen durch Stammbuchausweis

3.3. Stammbuchausweis

3.4. Stammbuchausweis

3.5. Stammbuchausweis

3.6. Stammbuchausweis

3.7. Stammbuchausweis

3.8. Stammbuchausweis

3.9. Stammbuchausweis

3.10. Stammbuchausweis

3.11. Stammbuchausweis


3.12. Stammbuchausweis

3.13. Stammbuchausweis

#####

[illegible][illegible][illegible]

Isiphelele yo Dwaars-Rand			
1.0000		2.0000	
3.0000		4.0000	
5.0000		6.0000	
7.0000		8.0000	
9.0000		10.0000	
11.0000		12.0000	
13.0000		14.0000	
15.0000		16.0000	
17.0000		18.0000	
19.0000		20.0000	
21.0000		22.0000	
23.0000		24.0000	
25.0000		26.0000	
27.0000		28.0000	
29.0000		30.0000	
31.0000		32.0000	
33.0000		34.0000	
35.0000		36.0000	
37.0000		38.0000	
39.0000		40.0000	
41.0000		42.0000	
43.0000		44.0000	
45.0000		46.0000	
47.0000		48.0000	
49.0000		50.0000	
51.0000		52.0000	
53.0000		54.0000	
55.0000		56.0000	
57.0000		58.0000	
59.0000		60.0000	
61.0000		62.0000	
63.0000		64.0000	
65.0000		66.0000	
67.0000		68.0000	
69.0000		70.0000	
71.0000		72.0000	
73.0000		74.0000	
75.0000		76.0000	
77.0000		78.0000	
79.0000		80.0000	
81.0000		82.0000	
83.0000		84.0000	
85.0000		86.0000	
87.0000		88.0000	
89.0000		90.0000	
91.0000		92.0000	
93.0000		94.0000	
95.0000		96.0000	
97.0000		98.0000	
99.0000		100.0000	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)