



Nissan Juke N-Connecta

EZ 11/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 153.177km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Juke N-Connecta [DE - SUV5 1.5 dCi EU6, N-Connecta 4x2 (Start/Stop), (Facelift) 2015 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFCAF15U7243970	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.177km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.380km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laut Einlieferer: Differenzialgetriebe ist lt. zwei anderen Händler kaputt!! Fahrzeug ist bedingt fahrbereit!! Nur max. 30 kmh!!! Auf Abschlepper kann man es fahren!!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dynamic-Control-System (Fahrprofilauswahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar
- Interieur-Paket
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 81 kW Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Nebelschlussleuchte | • Radstand 2530 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Kopf-Airbag-System | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player |
| • 6 Lautsprecher | • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Schnittstelle |
| • Navigationssystem | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Außenspiegel heizbar | • Mittelkonsole Metallic-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Premium |
| • Türverkleidung Stoff | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Original Fahrzeug Farbe: ALIZARIN CRIMSON |





Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Glasdach |
| • Technology-Paket | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Nissan Safety-Shield-Paket 360° | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Around View Monitor (360° Umgebungsansicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Carburamento delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Carburamento delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
point S Ratier, R.A.S. Fahrzeugservice Ratier Service Mast GmbH Gaußstrasse 20 68623 Lampertheim Telefon: 06 221 16 73 45 Fax: 06 221 16 73 44 26.03.24 Datum/Date/Data Km: 113236	Autohaus Heydachs GmbH Horchheimer Str. 125 67547 Weimersheim Telefon: 06 221 94 033-30 Telefax: 06 221 10 4033-51 22.06.2021 Datum/Date/Data Km: 50293
Der nächste Wartungstermin ist. Le prochain entretien sera. Il prossimo servizio di manutenzione sarà. Datum/Date/Data	Der nächste Wartungstermin ist. Le prochain entretien sera. Il prossimo servizio di manutenzione sarà. Datum/Date/Data

Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Carburamento delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore ☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria ☒ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☒ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Carburamento delle candele d'accensione ☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
AUTOHAUS HEYDACHS GMBH Horchheimer Str. 125 67547 Weimersheim Telefon: 06 221 94 033-30 Telefax: 06 221 10 4033-51 22.06.2021 Datum/Date/Data Km: 50293	NISSAN Neues Vertragsmodell (700g) AUTO CENTER CHEMNITZ GMBH Carl-Neubert-Str. 11 09114 Chemnitz Tel.: 0371 - 27 144 90 Fax: 0371 - 27 144 90 www.nissan-eurocenter-chemnitz.de 28.07.2022 Datum/Date/Data Km: 80956
Der nächste Wartungstermin ist. Le prochain entretien sera. Il prossimo servizio di manutenzione sarà. Datum/Date/Data	Der nächste Wartungstermin ist. Le prochain entretien sera. Il prossimo servizio di manutenzione sarà. Datum/Date/Data



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Verformung)




Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)