



Mercedes-Benz E 300 d

EZ 02/2020 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 83.927km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 d		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN W1K2384181F141892	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.927km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.836km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	190 	Heckklappe	200 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Styling-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)

- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt |
| • AMG-Line Interieur | • Audio-Navigationssystem: COMAND Online |
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Cabrio-Komfort-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet | • Fahrassistent-Paket |
| • Fzg. ohne Modellbezeichnung | • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff | • Memory-Paket |
| • Mittelkonsole Glasfaser silber matt | • Multibeam LED |
| • Park-Paket mit 360° Kamera | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack) | • Spiegel-Paket |
| • Windschott (Netz) | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Innenhimmel schwarz |
| • Fußmatten AMG | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang) | • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) | • Media-Display |
| • Park-Paket | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Smartphone integriert |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Sitzheizung vorn |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Restkofferraum-Abtrennung vollautomatisch (Verdeck) |
| • Kopfraumheizung (Aircarft) | • Aircap |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion |
| • Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent | • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Serviceleiste		Mercedes-Benz	
	Ernst Hübner, Immanuel-Max-Weber-Str. 16 Hochheim Straße 3-4 Pöppelbusch	Stuhls Laufkatzen Service	07.07.2022 11:00 Uhr Service A
Mercedes-Benz	Reid Automobilien GmbH Kilmer Straße 14 Altenbach	Fahrer MOPeds Service B	09.04.2022 10:00 Uhr Service B
Mercedes-Benz	Reid Automobilien GmbH Kilmer Straße 14 Altenbach	Stuhls Laufkatzen Service	14.03.2022 4:22 Uhr Service A
Mercedes-Benz	Reid Automobilien GmbH Kilmer Straße 14 Altenbach	Fahrer Laufkatzen Service	22.12.2021 08:00 Uhr Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG (G&P) Mercedes-Benz Str. 1 Griesheim	Stuhls Laufkatzen Service	03.11.2020 7:20 Uhr Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)