



Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Trailhawk

EZ 05/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 215.012km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 02***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand Cherokee 3.0 CRD Trailhawk [DE - SUV5 3.0 CRD EU6d-T, Trailhawk, (Facelift 2) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4RJFLM8KC725188	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.012km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 250 PS (184 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 253g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	160	Heckklappe	180 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Selec-Speed-Control (für Einsatz im Gelände-Modus)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar	• Luftfederung (Quadra-Lift)
• Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz	• Modellpflege (2)
• Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: GRANITE CRYSTAL
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radstand 2915 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Keyless Go
• Seitenairbag	• Seitenschutzleisten Chromoptik
• Servolenkung	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbelüftung vorn
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System Alpine Premium	• Sportsitze
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriff außen verchromt	• USB-Anschluss
• Uni-Lackierung	• Unterfahrschutz
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











23.05.2019	1726	AAK000165	02	02	0109/03600	202
M10	AC		04020		1943-1943	
1C4RJFLH0KC/25108	6		1792-1802		002448-002573	
JEEP			00147			
WK			0253	002949		2949
JKCH			01452	01678		
VSI82Y			01452	01678		
			073	02700		072
GRAND CHEROKEE			02949	0750	5	
FCA (USA)			265/60R18	1101		
BELENDEFZ.PENS.BEF.			265/60R18	1101		
KOMBI INDUSTINE			GRAU		7	
715/2007*2017/1347B6			04*2007/46*0186*27			
EUR05;MLTP;06;PI/CI; A, N1			16.11.2018	K	FF780436	
DIESEL						
0002	3686	02987				
NW.NRK LY.ED0* ZU Y: 190 B. MERKZEUGER BEREIF. A, G						
ESCHW. INDEX TADATON ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.05.2019*						

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Kratzer über der gesamten Tür



Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Kratzer über der gesamten Tür



Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Kratzer über der gesamten Tür



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)