



Volkswagen up! move up!

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 78.672km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! [DE - LimS5 1.0 EU5, move up!, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZFD059763	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.693km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radstand 2421 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Ausstellfenster hinten |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Doppeltonhorn | • Original Fahrzeug Farbe: light silver metallic |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Fußmatten Textil | • Lenkrad (Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: mobiles Navigationssystem (maps+more) |
| • Raucher-Paket | • Winter-Paket |
| • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) | • Dachantenne |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Klimaanlage Climatic |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel asphärisch, links |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.03.2015	0603	EGU00034 2	02	01	0044/05000	166
M1	AB		03540-03543		1641-1645	
WVWZZZAAZFD059763		7	1463-1504		00929	
VOLKSWAGEN, VW						
AA			0105	001290	001290	
ABCHYA			00680	00640	-	
EM5EM5CF0097MJVRON1SVW			00680	00640	-	
UP1			78	03750	71	
VOLKSWAGEN-VW					004	
EZ. 2. PERS. BEF. B. 8 SPL.					165/70 R14 81T	
SCHRAGHECKKLIMOUSINE					165/70 R14 81T	
715/2007*136/2014J					GRAU	
EURO5; J; PI/CI; M, N1 I					613*2007/46*1167*12	
BENZIN					03.10.2014	7 K EK867529
0001	3500	00999				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.03.2015*						
ONSKLASSE: 19.03.2015*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)