



Ford Mondeo Business Edition

EZ 04/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 163.396km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Business Edition [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, Business Edition Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WF0FXXWPCFGR74874	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.396km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.716km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	180 	Heckklappe	150
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kühlergrill schwarz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Motor 1,5 Ltr. - 118 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkbremse elektrisch | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen lackiert |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 9 Lautsprecher | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 2 mit Navigation |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Parkpilotsystem hinten |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Lackierung Iridium Schwarz Mica |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Raucher-Paket |
| • Sicht-Paket | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Frontscheibe heizbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Parkpilotsystem hinten |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Ambiente-Beleuchtung vorn (LED) |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Nachweise - Abfertigungs-Inspektion und Wartung

Abfertigungs-Inspektion Datum: 15.04.13 Uhrzeit: 11:30 Name: [unleserlich] Unterschrift: [unleserlich]	ATU Autoterminal Neuss GmbH & Co. KG Hafenstraße 30 · 41400 Neuss Tel: 02131/977-3 Fax: 977-598
Datum: 22.03.2017 Uhrzeit: 16:50 Name: [unleserlich] Unterschrift: [unleserlich]	Woltmann GmbH & Co. KG Folwisch 70/72, 40102 Bremen Tel: 0421/40-608-0 Fax: 40-608-124
Datum: 05.04.18 Uhrzeit: 19:35 Name: [unleserlich] Unterschrift: [unleserlich]	Woltmann GmbH & Co. KG Folwisch 70/72, 40102 Bremen Tel: 0421/40-608-0 Fax: 40-608-124

28

Nachweise - Abfertigungs-Inspektion und Wartung Datum: 15.04.13 Uhrzeit: 11:30 Name: [unleserlich] Unterschrift: [unleserlich]	ATU Autoterminal Neuss GmbH & Co. KG Hafenstraße 30 · 41400 Neuss Tel: 02131/977-3 Fax: 977-598
Datum: 06.05.2021 Uhrzeit: 14:46 Name: [unleserlich] Unterschrift: [unleserlich]	Woltmann GmbH & Co. KG Folwisch 70/72, 40102 Bremen Tel: 0421/40-608-0 Fax: 40-608-124
Datum: 24.09.2021 Uhrzeit: 14:26 Name: [unleserlich] Unterschrift: [unleserlich]	Kitz Autoservice Kitz Autoservice Reparatur & Service für Kitz Marine Quakenbrunn 31-2E109 Bremen 0471-488666 · 01525108920 kitz@kitzautoservice.de

29



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)