



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 07/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 224.437km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZHW317252	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.437km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.018km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Laut Einlieferer 4. Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach am Dachhimmel
• Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Frontklappe
• Ambiente-Beleuchtung	• Ambiente-Paket
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachreling silber
• Doppeltonhorn	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten

• Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill im Stoßfänger verchromt	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2677 mm	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen beleuchtet, vorn
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung


• 10-Kanal-Verstärker	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• Active Lighting-Paket	• Antennen-Diversity
• App-Connect	• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Head-up-Display
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Perleffekt-Lackierung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sitzheizung hinten	• Sound-System DYNAUDIO
• Sprachsteuerungs-System	• Subwoofer
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Volkswagen Media Control
• Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)




Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)