



Jaguar XJ Portfolio

EZ 05/2010 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 216.234km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 50***
 Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung XJ Portfolio [DE - Lim4 3.0 Diesel S V6 EU5, Portfolio, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN SAJAA1621ANV03476	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.234km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 275 PS (202 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2010	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150 	Beifahrertür	1000 
Kotflügel vorne links	150 	Kotflügel vorne rechts	600 
Türe hinten links	400 	Türe hinten rechts	320 
Seitenteil hinten links	900 	Seitenteil hinten rechts	600 
Motorhaube	150 	Heckklappe	150 
Dach	60 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug qualmt im Stand .;

Sonstige technische Mängel

Elektrische Sitzverstellung Fahrerseite ohne Funktion. Schiebedach Abdunklung defekt . Türschloss Türe Hinten Links nicht in Ordnung

Zusatzinformationen

Fahrzeug stinkt im Innenraum . Fahrzeug hat überall leichte Kratzer.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armaturentafel Oberteil Soft-Grain Leder
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Silber lackiert
- Dachhimmel Premium-Velours
- Diebstahl-Warnanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistent-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Getränkehalter vorn	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• InControl Apps	• InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
• InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)	• InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Ebenholz	• Innenausstattung: Leder Soft-Grain
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige TFT-Infodisplay HD	• Interieur-Paket Portfolio
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond	• JaguarVoice Sprachsteuerung
• Karosserie: 4-türig	• Keyless-Entry
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 4-Zonen
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstütze hinten mitte
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT	• Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
• Navigationssystem Pro	• Niveauregelung automatisch
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) hinten
• Park-Distance-Control (PDC) vorn	• Parkbremse elektronisch (EPB)
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebedach elektrisch
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn
• Seitenairbag vorn und hinten	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Soft-Grain
• Sitze hinten heizbar / klimatisiert	• Sitze vorn heizbar / klimatisiert
• Sitze vorn mit Massagefunktion	• Sitzverstellung vorn elektr. (14/14-Wege links/rechts)
• Sitzverstellung vorn elektr. (18/18-Wege links/rechts)	• Soft-Close-Automatik für Türen
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Stop-Start-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zeituhr (Analog)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Tagfahrlicht LED
• Original Fahrzeug Farbe: Ivory/Ivory	



Sonderausstattung

- Dual-View-Bildschirm
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- TV-Empfänger (Tuner) digital / analog

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Anderer Schaden): Spiegelglas aufgeklebt



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Spiegelglas aufgeklebt



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Linke Sitzbelüftung und Heizung defekt