



Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 98.698km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLE 350 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 350 d EU6, 4Matic, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1660241A999500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.698km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.390km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	85	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ein Motorschaden ist Nicht auszuschließen ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer Motorschaden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Radstand 2915 mm
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Rücksitzbank klappbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Bremsassistent
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)	• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tempomat	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• elektronisches Traktionssystem (ETS)	• Heckleuchten LED
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Ascher anstelle Ablagefach
• Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenhimmel Stoff	• Reserverad als Notrad
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Smartphone integriert
• Spiegel-Paket	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Metallic-Lackierung
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Durchladeeinrichtung	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Audio-Navigationssystem: COMAND Online
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
• Diebstahlschutz-Paket	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Intelligent Light System LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Kundenkennzeichen: _____ Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel** (8) Nächste HU: **Juli 2028** Prüfplakette: **nicht zugeteilt**

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten stattdessen Ihre Zulassungshöhe.
Das Fahrzeug ist im Juli 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Die Untersuchung (B) Es betraf die Untersuchung des Umweltzustands (TUV S)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	306	391	797	516	42,18	72,1	55,8
Betriebsbremse 2. Achse	410	420	830	803	119,18	27,9	17,4
Feststellbremse 2. Achse	136	140	276				

TUV Entgelt: _____ Leistungsdatum entspricht Bewegdatum: _____
Hauptuntersuchung § 29 StVZO: _____ Hauptuntersuchung incl. 1. EUK netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIII StVZO: _____ Brutto: _____
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem: _____ HU + AU Kombination: _____ 97,10 €
USt-Geh.: DET77565955: _____ Leistungsdatum: 01.07.2026: _____ Gesamt: 163,00 €
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerkling.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)