CarOnSale

Volkswagen Polo IV Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2003	280.448km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	8

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Highline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ4D022560	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 280.448km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2003	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 8
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**170 µm** ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen 185/60 R14 ..T
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Beta (Radio/Cassette)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn
- Highline
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenbremse hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: black magic perleffekt

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Generator 90 A
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BBY)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ9NZ4D022560



POLO







GESCHLOSSEN
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN

09.08.2003
POLO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
SCHWARZ
17.04.2003



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)