



Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d EDITION
lang

EZ 06/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 235.652km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250 CDI/BT/d EDITION lang [DE - Bs4 V 220 CDI / d EU6, d lang Edition, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313313899	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.652km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.564km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	600 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	700 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- PKW-Zulassung
- Park-Paket
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Sport-Paket Exterieur	• Spur-Paket
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Bremsassistent	• Bremssystem mit ABS+ASR
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• PTC Heater	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Start/Stop-Anlage Motor	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Tagfahrlicht
• Partikelfilter	• Antriebsart: Heckantrieb
• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)	• Auflastung auf 3,1 t
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Sport-Fahrwerk



Sonderausstattung

• Fernbedienung für Zusatzheizung	• Feuerlöscher
• Fußmatten Velours	• Heckscheibe aufstellbar
• Infotainment-System: Remote Online	• Intelligent Light System LED


• Kraftstofftank: vergrößert	• Reserverad mit Wagenheber
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot
• Dachreling (Aluminium eloxiert)	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten	• Zusatzheizung (Warmwasser)
• Heckleuchten LED	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbearbeitung Teil I		01.06.2017		1313	ECM030468	62	01	0170/03800	195
IDN-K-0-190/18-00299		AC		1		05140		1928	
Eingetragte Fahrzeugsart		D		WDF44791313313899		1863		002105	
Eingetragene Fahrzeugkategorie		D		DEARDEDE-BENT			00100		
Eingetragene Fahrzeugklasse		D		132/2		0154			003100
Eingetragene Fahrzeugmarke		D		EAL31310N		01550		01550	
Eingetragene Fahrzeugmodell		D		EET7227BE		01550		01550	
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		7-KLASSE		078	02850		073
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		VADLER (D)		02000	0750		007
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		Z-Z-PERS.BEF.B.-8-SPL.		225/55R17R	101V		
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		ZUGHILMKUSINE		225/55R17R	101V		
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		115/2007*2015/45W					5
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		BUDGAW/CI/M, MI I		BLAU			
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		DIESEL		41*2007/146/04733			
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		0002		26.01.2017			WYS1459
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		300W		02143			
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		H-18: MAX.52445W 20: MAX.1954*AKK.17		BETRIEBU.7: OPT.			
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		160 MM/H.S.1:MAX. 5-PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 0					
Eingetragene Fahrzeugfarbe		D		06.2017*					

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)