



Volkswagen Tiguan Trend & Fun 4Motion

EZ 05/2009 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 234.331km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Trend & Fun 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU5, 4Motion Trend & Fun, 2008 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZ9W109895	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 234.331km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 204.350km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 234g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Reifen einseitig innen abgefahren			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TSI
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket

• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Dachreling	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne
• Nebelscheinwerfer integriert	• Perleffekt-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















29.05.2009 0603 ANE00231
M1 AC
WVGZZZ5NZ9W109895 5
VOLKSWAGEN, VW
SN
ACCAWAX1
AA6AA69M020NDST0GG
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1984
F.1/F.2: +40 u. 7.2/8.2: +65 b. Anhängerbetrieb*zul. Ges. Ge
w. d. Zuges max 4420kg*FZ ist mit werkseitig montierter
AHK m. spez. Fahrdyn. Stabl. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km
/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. Ausn. VO. z. StVO*WW. AHK 1t. EGTG*

Kreis Paderborn
KUS
b2a246c
BAGCD/P8

29.05.2009
KREIS PADERBORN
DER LANDRAT
37049 PADERBORN
Kreuz
GX297540
VOLKSWAGEN-VW
SN
ACCAWAX1
AA6AA69M020NDST0GG
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
WVGZZZ5NZ9W109895
0603
AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8-503
Kombilimousine
SCHWARZ
SCHWARZ
DENZIN
e1*2001/116*0450*06
19.03.09
Der bisherige FB-Brief (Zulassungsnummer) wurde entwertet und zurückgegeben.

29.05.2009
VOLKSWAGEN-VW
SN
ACCAWAX1
AA6AA69M020NDST0GG
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
WVGZZZ5NZ9W109895
0603
AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8-503
Kombilimousine
SCHWARZ
SCHWARZ
DENZIN
e1*2001/116*0450*06
19.03.09
Der bisherige FB-Brief (Zulassungsnummer) wurde entwertet und zurückgegeben.

VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung
Die (unvollständige) Angaben gemäß, dass die Fahrzeug
01. Fahrzeugart
02. Fahrzeugtyp
03. Fahrzeugtyp
04. Fahrzeugtyp
05. Name und Anschrift des Herstellers
06. Anbringung des Fabrikzeichens
07. Anbringung des Fabrikzeichens
08. Anbringung des Fabrikzeichens
09. Anbringung des Fabrikzeichens
10. Anbringung des Fabrikzeichens
11. Anbringung des Fabrikzeichens
12. Anbringung des Fabrikzeichens
13. Anbringung des Fabrikzeichens
14. Anbringung des Fabrikzeichens
15. Anbringung des Fabrikzeichens
16. Anbringung des Fabrikzeichens
17. Anbringung des Fabrikzeichens
18. Anbringung des Fabrikzeichens
19. Anbringung des Fabrikzeichens
20. Anbringung des Fabrikzeichens
21. Anbringung des Fabrikzeichens
22. Anbringung des Fabrikzeichens
23. Anbringung des Fabrikzeichens
24. Anbringung des Fabrikzeichens
25. Anbringung des Fabrikzeichens
26. Anbringung des Fabrikzeichens
27. Anbringung des Fabrikzeichens
28. Anbringung des Fabrikzeichens
29. Anbringung des Fabrikzeichens
30. Anbringung des Fabrikzeichens
31. Anbringung des Fabrikzeichens
32. Anbringung des Fabrikzeichens
33. Anbringung des Fabrikzeichens
34. Anbringung des Fabrikzeichens
35. Anbringung des Fabrikzeichens
36. Anbringung des Fabrikzeichens
37. Anbringung des Fabrikzeichens
38. Anbringung des Fabrikzeichens
39. Anbringung des Fabrikzeichens
40. Anbringung des Fabrikzeichens
41. Anbringung des Fabrikzeichens
42. Anbringung des Fabrikzeichens
43. Anbringung des Fabrikzeichens
44. Anbringung des Fabrikzeichens
45. Anbringung des Fabrikzeichens
46. Anbringung des Fabrikzeichens
47. Anbringung des Fabrikzeichens
48. Anbringung des Fabrikzeichens
49. Anbringung des Fabrikzeichens
50. Anbringung des Fabrikzeichens
51. Anbringung des Fabrikzeichens
52. Anbringung des Fabrikzeichens
53. Anbringung des Fabrikzeichens
54. Anbringung des Fabrikzeichens
55. Anbringung des Fabrikzeichens
56. Anbringung des Fabrikzeichens
57. Anbringung des Fabrikzeichens
58. Anbringung des Fabrikzeichens
59. Anbringung des Fabrikzeichens
60. Anbringung des Fabrikzeichens
61. Anbringung des Fabrikzeichens
62. Anbringung des Fabrikzeichens
63. Anbringung des Fabrikzeichens
64. Anbringung des Fabrikzeichens
65. Anbringung des Fabrikzeichens
66. Anbringung des Fabrikzeichens
67. Anbringung des Fabrikzeichens
68. Anbringung des Fabrikzeichens
69. Anbringung des Fabrikzeichens
70. Anbringung des Fabrikzeichens
71. Anbringung des Fabrikzeichens
72. Anbringung des Fabrikzeichens
73. Anbringung des Fabrikzeichens
74. Anbringung des Fabrikzeichens
75. Anbringung des Fabrikzeichens
76. Anbringung des Fabrikzeichens
77. Anbringung des Fabrikzeichens
78. Anbringung des Fabrikzeichens
79. Anbringung des Fabrikzeichens
80. Anbringung des Fabrikzeichens
81. Anbringung des Fabrikzeichens
82. Anbringung des Fabrikzeichens
83. Anbringung des Fabrikzeichens
84. Anbringung des Fabrikzeichens
85. Anbringung des Fabrikzeichens
86. Anbringung des Fabrikzeichens
87. Anbringung des Fabrikzeichens
88. Anbringung des Fabrikzeichens
89. Anbringung des Fabrikzeichens
90. Anbringung des Fabrikzeichens
91. Anbringung des Fabrikzeichens
92. Anbringung des Fabrikzeichens
93. Anbringung des Fabrikzeichens
94. Anbringung des Fabrikzeichens
95. Anbringung des Fabrikzeichens
96. Anbringung des Fabrikzeichens
97. Anbringung des Fabrikzeichens
98. Anbringung des Fabrikzeichens
99. Anbringung des Fabrikzeichens
100. Anbringung des Fabrikzeichens



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrentür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Stoffablösung