



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 07/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 47.046km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812GLJ919747	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.046km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 10km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Aktive Motorhaube	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Automatische Türverriegelung (Dead Lock)	• Außenspiegel lackiert
• Doppelendrohr Auspuffanlage	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Hochtöner	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT	• Nebelschlussleuchte
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2670 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Seitenaufprallschutz	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Unterfahrschutz (Motor)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Dachreling Silber
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Verglasung getönt
• Lenkrad (Leder)	• Mittelarmlehne vorn
• Multifunktion für Lenkrad	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Sitzheizung vorn	• Audiosystem: Radio RDS
• Bordcomputer	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss hinten
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Gurtstraffer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Abbiegelicht
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht LED	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Servolenkung	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)