



BMW 118 i Sport Line

EZ 06/2019 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 84.367km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118 i Sport Line [DE - LimS5 118 i EU6d-T, Sport Line, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1R510X07E16764	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.367km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistentz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistentz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner |
| • Sport Line | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Gepäckraumbeleuchtung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Audio-Navigationssystem Business |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









27.06.2019	0005	BZU00219 X	2	1	100/4400	210
M1	AC		4329-4329		1765-1765	
WBA1R510X07E16764		6	1421-1421		1395-1395	
BMW				75	-	
1K4			173	1900	1900	
1R51			895	1090	-	
DAW50000			895	1090	-	
			76	3300	67	
118i			1300	650	5	-
BAYER MOT WERKE-BMW			225/45 R17 91 W			
Fz z Pers bef h. B.Spl			225/45 R17 91 W			
Kombilimousine						
715/2007/2018/1832G			Grau/		7/	
EURO6 WLTP; DS PLIC, M. N I			e1*2007/46*0283*22			
Benzin			24.01.2019		K-	FN310961
0001	36DG	1499				
KOPR-MOFZ-DOZW 131*7 2/8 2+ .105 B.ANHANGBETRIEB*WW/AHK L						
TEGTG *O1:1500 B/S 8% STEIG *						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle)



Motorhaube (Lackschaden)




Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)