



Volkswagen Transporter Multivan Comfortline

EZ 01/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 122.824km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZGH063487	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.824km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.861km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Andere: Laut Verkäufer: Klimaleitung Korrosion;

Sonstige technische Mängel

Lampenkontroll Leuchte aktiv "Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen."

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch

• Funkschlüssel (2) klappbar	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Haltegriffe A-Säulen
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Türablagekasten vorn	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizer
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel in Wagenfarbe
• Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)	• Ausführung: BlueMotion Technology
• Dynamik-Fahrwerk	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrwerk 17"	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	• Frontscheibe Dämmglas, heizbar

• Fußmatten Fahrerhaus: Velours	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gute-Nacht-Paket	• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lackierung: Perleffekt-Lackierung
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sound-System DYNAUDIO (digital)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
• Zuziehhilfe Schiebetür links	• Zuziehhilfe Schiebetür rechts
• Radioempfang digital (DAB+)	• Lautsprecher (8)
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachverstärkung elektronisch
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Volkswagen Media Control und App-Connect
• Volkswagen Media Control	• Mobile Online Dienste App-Connect
• Fahrwerk tiefergelegt	• Raucher-Paket
• Schubladen unter Dreiersitzbank	• WLAN-Hotspot
• 2. Batterie	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)