



Audi A4 Avant

EZ 08/2012 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 188.526km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI DPF EU5, quattro Ambition, (Facelift) 2011 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K2DA108527	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.526km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.236km	Letzter Service am 10/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audi Drive Select | • Audi music interface |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • CD-Wechsler im Handschuhfach |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaumwurzel, braun erweitert | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect und Bedienhörer in Mittelarmlehne | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Perleffekt-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Sprachsteuerungs-System | • Türarmlehnen beleuchtet |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















30.08.2012	0588	AUE00022 x	02	02	0180/04000	250
M1	AC		04699 -	04825	1826	-
WAUZZZ2K2DA108527		0	1415 -	1463	01800	-
AUDI				00080		-
B8			154	002295		002295
ACDDC01			01200	01215		-
QD7B5034R86K4857MGEM1			01200	01215		-
			75	02375		69
A4 AVANT			01900	0750		005
AUDI			225/50 R17	94Y		
FZ, Z. FERS. BEF. B. 8 SPL.			225/50 R17	94Y		
KOMBILIMOUSINE						
715/2007-566/2011F				SCHWARZ		9
EURO5; F-BY/CI; M. N1 T				e1*2001/116*0430*25		
DIESEL				26.04.2012		EC404686
Q002	35F0	02967				
F.1/F.2: *70 U. 7 2/8.2: *80 B. ANHÄNGERBETRIEB: 0.1: 2100 B						
IS 80 STEIG. *ZUL GES-GEW. D. ZUGES MAX. 4265KG *WN. ANK. LT.						
EGTG *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.08.2012*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)