CarOnSale

Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.10.2026



08/2022	24.451km	LEISTUNG 114 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Basis [DE - Ka4 1.5 TSI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSK0NX061711	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.451km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, 2 Spotstrahler und Umfeldbeleuchtung hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheinwerfer LED
- Schiebetür links
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar (Backpanel)
- Sitzheizung vorn
- Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Einparkhilfe hinten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Innenspiegel abblendbar
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Lautsprecher (4)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Armlehne für Fahrersitz
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED und 2 Spotstrahler
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Steckdose 230V
- Ablagefächer in Dachkonsole

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale


RES
CNCL
SET

OK
VIEW

AUTO
MODE
REAR
MAX
FRONT
REAR












Marke:	VW-LNF
Modell:	Caddy Cargo 1,5 l 84 kW TSI EU6 Frontant
Karosseriebez.:	Kastenwagen
Erstzulassung:	2022-08-03
KM-Stand:	24.600
Hubraum:	1498
Treibstoff:	Benzin
KW:	84
PS:	114
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	2
Türanzahl	4
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)