



Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4Matic

EZ 12/2012 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 196.690km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung S 350 BlueTec 4Matic [DE - Lim4 S 350 BlueTec DPF 4MATIC EU6, 2010 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2210831A503980	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.690km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.988km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben	Kerben	Kerben, Kratzer	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen sind verschrammt			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	255 	Heckklappe	270 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Karosserie: 4-türig
- Nebelschlussleuchte
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Nebelscheinwerfer
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Parameterlenkung



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Entertainment-Paket vorn
• Fahrassistenz-Paket	• Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
• Innenhimmel designo schwarz	• Licht-Paket LED
• Memory-Paket	• Multikontursitz-Paket Aktiv
• Park-Paket	• Raucher-Paket
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Sender für Garagentoröffner (integriert)
• TV-Tuner, analog und digital	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Metallic-Lackierung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung, Sitzheizung)	• Lenkrad (Holz/Leder)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Passion	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Skisack
• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Navigations-Paket	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	• Diebstahlschutz-Paket
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	• Rückfahrkamera
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















11.12.2012	1313	BRF00064 5	2	1	2	196/3600
M1	AA		5132	5132		1871 - 15
VDD2210831A503980			1490	1490		- - 2065
MERCEDES-BENZ			195	2660	266	
221			1380	1360		
10BBP1			1360	1360		
NZAAB501			70	2700	171	
			2100	750	5	
S 350 BLUETEC 4MATIC			255/35 ZR20 XL			
DAIMLER (D)			255/35 ZR20 XL			
Ez + Pers bef b. B. Sol.			Schwarz		g	
Limousine			e1*2001/116*0335*18			
715/2007*556/2011Q			04.06.2012		A	GX70
EURO6;O.CI-M.N11						
Diesel						
0002	3600	2987				
F 1/F.2.2745 B.ANH.BETR.*7 2/8.2.1480 B.ANH.BETR.*WW AHK LT						
EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *RZ IST BEI WERKSSEITIG MON						
TIERT.AHK U ESP M.SPEZ FAHRDYN STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP						
O 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*ZU						
15.WW.A.AUDI-LM-RAD 9.0JX20H2 ET37 KENNZ. 4H0601025 AE.VER						
W.V.SCHNEEKETTEN UNZULASSIG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)