



Kia Picanto Edition 7

EZ 11/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 40.953km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 65***
 Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Picanto Edition 7 [DE - LimS5 1.0 EU6d-T, Edition 7, 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNAB2511AKT357555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 40.953km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 37.721km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Zylinderkopf wurde erneuert bei 40522 km in 03/2026, Bordmappe fehlt, Zum Zeitpunkt der Begutachtung waren keine Fzg.- Papiere da,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Aktives Bremslicht (ESS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Drehzahlmesser
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Fernentriegelung Tankklappe
• Fußmatten	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getränkehalter
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Karosserie: 5-türig	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Kühlergrill, Rahmen Silber
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Motor 1,0 Ltr. - 49 kW	• Original Fahrzeug Farbe: LIME YELLOW
• Reifen-Reparaturset	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schaltpunktanzeige	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Fensterheber elektrisch vorn

- | | |
|--|--|
| • Wärmeschutzverglasung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 |
| • Bordcomputer | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Gurtstraffer (vorn) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Emotion-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Metallic-Lackierung |
| • Lenkrad (Leder) | • Sitzheizung vorn |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)