



Skoda Octavia RS

EZ 12/2014 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 162.613km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, RS Green tec, 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJE9NE5F0121601	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.613km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 220 PS (162 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.974km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	400 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	600 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Progressivlenkung
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sondermodell RS	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Sport-Design	• Textilfussmatten
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachspoiler	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Verglasung getönt
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Sitzheizung vorn
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Bordcomputer
• Maxi-DOT Display	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Ausstattungs-Paket: Green tec
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Gurtstraffer hinten	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Kurvenlicht	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Tagfahrlicht LED
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Black Design	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Fahrassistenz-Paket: Traveller	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Halterung Multimedia-Geräte	• Kühlergrill schwarz
• Laderaumboden variabel	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Sound-System Canton
• Steckdose 230V	• Wendematte Gepäckraum
• Frontscheibe heizbar	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Innenausstattung: Leder Supreme
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Skisack	• Audio-Navigationssystem Columbus
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	• Multimediabuchse in Mittelkonsole
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag hinten	• Zusatzheizung (Standheizung)
• Abbiegelicht	• Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Kratzer): Kleber



Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Kratzer): Kleber



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)