



Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

EZ 11/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 42.109km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 85***
 Fahrzeug aufgenommen am: 29.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 150 EU6d-T, Exclusive-Line 2WD, 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKF6W1600770281	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.109km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.699km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten außen
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- 6 Lautsprecher
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Internetbasierende Dienste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchte vorn | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT | • Multi-Commander |
| • Multi-Info-Display | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2700 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischerenteiser vorn | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) | • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss hinten |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL | |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: I-Activesense | • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation |
| • Sonderlackierung Magma-Rot Metallic | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR) | • Head-up-Display |
| • TFT-Farbdisplay | • Rückfahrkamera |
| • Kamerasystem 360° | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)