



Toyota Proace L1 Team Deutschland

EZ 04/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 171.254km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Team Deutschland [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d-T, L1 Team D S/S, 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN YARVEEHZ8GZ141589	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.254km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.389km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160 	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	1125 
Motorhaube	75	Heckklappe	80
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motor, Zylinderkopf instandgesetzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar	• 3. Bremsleuchte
• 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Beifahrereinzelsitz	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	• Farbmonitor


• Farbmonitor	• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Handschuhfach abschließbar
• Head-up-Display	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchte	• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT
• Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: RICH OAK	• Radstand 3275 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank verschiebbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebetür links mit Verglasung
• Schiebetür rechts mit Verglasung	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Wi-Fi	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 8-Sitzer
• Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum	• Stop&Go-System (TSGS)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Tagfahrlicht	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Spaltmaße ungenau)




Beifahrtür (Steinschlag)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)