



Toyota Land Cruiser Executive

EZ 03/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 154.559km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Land Cruiser Executive [DE - SUV5 3.0 D-4D EU5, Executive, 2011 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTEBH3FJ105016290	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.559km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.982 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 217g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	215 	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Dynamische Fahrwerksregelung (KDSS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Leder (mit Sitzheizung)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert
- Lenkrad (Leder)

• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory	• Motor 3,0 Ltr. - 140 kW Turbodiesel KAT
• Navigationssystem: Festplattennavigation mit Rückfahrkamera	• Nebelscheinwerfer
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schleudertrauma-Schutzsystem
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (4-fach)
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzheizung vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Trittbretter seitlich (beleuchtet)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Radstand 2790 mm	• DVD-Wechsler (6-fach)
• Audiosystem JBL Premium	• Audiobedienung am Lenkrad
• Freisprechanlage Bluetooth	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Rückfahrkamera	• Original Fahrzeug Farbe: ULTRA SILVER



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)