



Mercedes-Benz B 200

EZ 02/2010 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 67.600km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 [DE - Van5 B 200 EU4, (Facelift) 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WDD2452331J566500	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.600km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.034 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.373km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Chrom-Paket | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Typ	Leistung	Preis	Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
B 200 TOURER		21/13381	180079	0324310621	14.02.24	1/2
Fahrzeug-Verkäufer	Motor-Nr.	Entlassung	km Stand	Auftrag-Nr.		
WDD 245233-1J-566500 5	266960-30-747257	10.02.10		602929-AK-00	13.02.24	
Leistungsdatum: 14.02.24						
Arbeitsumfang 01						
00-8000	FAHRZEUGWAESCHE DURCHFUEHREN	3	ohne gesonderte Berechnung			
00-1165	ZUSATZ ZUM SERVICE:	2	20,0%	19,28		
	AKTIVKOHLESTAUBFILTER ERNEuern					
00-1178	ZUSATZ ZUM SERVICE B:	20	20,0%	192,80		
	ÖLWECHSEL ZW					
00-1196	AUTOMATIKGETRIEBE DURCHFUEHREN	7	20,0%	67,48		
	ZUSATZ ZUM SERVICE B:					
00-1325	BREMSFLUESSIGKEIT ERNEuern	21	20,0%	202,44		
	SERVICE B MIT PLUS-PAKET					
	DURCHFUEHREN AB CODE 809					
A169 830 02 18	KOMBIFILTER	1	62,91	20,0%	50,33	
A022 997 22 48	DICHTRING	1	1,84	20,0%	1,47	
A140 991 00 55	SICHERUNGSSTIFF	1	1,57	20,0%	1,26	
A169 377 13 95	GETRIEBEOELFILTER	1	47,04	20,0%	37,63	
A169 371 35 80	DICHTUNG	1	20,70	20,0%	16,56	
A001 990 11 17	VERSCHLUSSSCHRAUBE	1	3,25	20,0%	2,60	
N007603 010112	DICHTUNG	1	1,49	20,0%	1,19	
A000 985 56 05 99	BREMSFLUESSIGKEIT	33	23,36	20,0%	18,69	
A266 180 00 09		1	11,55	20,0%	9,24	
Q2000401	TEILESATZ FILTEREINSATZ	5	29,40	20,0%	117,60	
N007603 014106	MOTORÖL 229.3/ 5	5	1,38	20,0%	1,10	
A000 986 94 01 99	DICHTUNG	1	9,26	20,0%	7,41	
A001 989 46 03 11	SCHEIDENMASCHW. WIN	1	19,12	20,0%	15,30	
	GETRIEBEOEL	6			838,94 *	
Summe Arbeitsumfang 01						
Summe Lohnarbeiten: 482,00 *						
siehe Folgeblatt						

-1J-566500 5 266960-30-747257 10.02.10 Leistungsdatum: 14.02.24

356,94 *

satzteile:

te bewerten Sie uns mit 5 Sternen!

Es bediente Sie Herr Malte Wedekamp

Wir wünschen gute Fahrt!



WGST-Satz: 19,00 %

Netto: 538,94 Mehrwert: 159,40 Auftrag:

Die Rechnung ist sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig. Ohne weitere Zahlungsaufforderung, bis nach 14 Tagen, sonst: 10 % (S286 Abs. 3 BGR).

Rechnungsdatum: 14.02.24

EUR 998,34 *



			
	Autohaus Sternpark GmbH & Co. KG Am Bohnenpfad 1 Soest	Laufleistung Service	Mercedes-Benz 32536 km Klein
Mercedes-Benz	Autohaus Sternpark GmbH & Co. KG Am Bohnenpfad 1 Soest	Datum Laufleistung Service	07.03.2014 28207 km Groß
Mercedes-Benz	Autohaus Sternpark GmbH & Co. KG Am Bohnenpfad 1 Soest	Datum Laufleistung Service	25.02.2013 22776 km Klein
Mercedes-Benz	Autohaus Sternpark GmbH & Co. KG Am Bohnenpfad 1 Soest	Datum Laufleistung Service	10.02.2012 15437 km Groß
Mercedes-Benz	Autohaus Sternpark GmbH & Co. KG Am Bohnenpfad 1 Soest	Datum Laufleistung Service	08.02.2011 7815 km Klein



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)