



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

EZ 01/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 226.170km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - HKa4 319 CDI RWD VI, 2021 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	W1V9076331P532696	-	226.170km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
08/2027 / Vorhanden	Stoff	190 PS (140 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.950 ccm	liegt vor	197.611km	09/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6e	3	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
01/2023	Grau	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Keine		280g/km (WLTP)	10.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	285 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Adaptives Bremslicht
• Airbag Fahrerseite	• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Anzeige für Waschwasserstand
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Geräuschmaßnahme außen
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
• Keyless-Start	• Kindersicherung
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
• LKW-Zulassung	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Leuchtweitenregelung	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
• Partikelfilter	• Radstand 3665 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Wartungsintervall-Anzeige Assyst |
| • Wegfahrsperre | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus |
| • Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren | • Airbag Beifahrerseite |
| • Akustik-Paket | • Aluleisten am Schiebetüreinstieg |
| • Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt | • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links |
| • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts | • Einstiegsleuchten |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I |
| • Fenster für hintere Türen | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Fußmatten Allwetter |
| • Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getränkehalter vorn | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Heckleuchten Teil-LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Klappdeckel für Ablagefach | • Klappdeckel für Ablagefächer links/rechts |
| • Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Kombiinstrument mit Farbdisplay | • Komfort-Fahrwerk |
| • Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum | • Kühlergrillrahmen Wagenfarbe |
| • Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich) | • Laderaum-Paket 2 |
| • Laderaumleuchte LED | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Markierungsleuchten seitlich | • Metallic-Lackierung |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25" mit Navigation) | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Park Assistenz-Paket | • Park-Paket mit Rückfahrkamera |
| • Radvollabdeckung | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber |
| • Rückfahrkamera | • Rückspiegel innen |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite |

- | | |
|--|--|
| • Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig | • Sprachbediensystem (Linguatronic) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus | • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum |
| • Trittstufe Hecktür | • USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas | • Verkleidung Rückwand |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) | • Verzurrstienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt |
| • Verzurrstienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen | • Vorderachse verstärkt |
| • WLAN-Hotspot | • Wagenheber |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.01.2023	2222	BFD552318	2	1	140/3800	160
N1	BB		5932	-	2020	-
WIV9076331P532696	6		2620	-	2472	3020
MERCEDES-BENZ			-	100	-	-
906BB35			-	3500	-	3500
L2W61350BXX			1860	2250	-	-
CG2AB3A3BECX			1860	2250	-	-
SPRINTER			82	2850	71	-
MERCEDES-BENZ			2000	750	3	-
EURO VI; E; M; N			235/65R 16C 121R			
Van			235/65R 16C 121R			
S95/2009*2019/1939E			-	-	-	-
Diesel			91*2007/46*0301*26			
0002	6680	1950	12.09.2022	K	GI591435	
ZU 20: MAX.2945*AHK LT. EGTG*S.1:MAX.*						

Benutzerspezifische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsstellen für die Zulassung von Fahrzeugen

1. Fahrzeugdaten

2. Fahrzeugtyp

3. Fahrzeugkategorie

4. Fahrzeugfarbe

5. Fahrzeugfarbe

6. Fahrzeugfarbe

7. Fahrzeugfarbe

8. Fahrzeugfarbe

9. Fahrzeugfarbe

10. Fahrzeugfarbe

11. Fahrzeugfarbe

12. Fahrzeugfarbe

13. Fahrzeugfarbe

14. Fahrzeugfarbe

15. Fahrzeugfarbe

16. Fahrzeugfarbe

17. Fahrzeugfarbe

18. Fahrzeugfarbe

19. Fahrzeugfarbe

20. Fahrzeugfarbe

21. Fahrzeugfarbe

22. Fahrzeugfarbe

23. Fahrzeugfarbe

24. Fahrzeugfarbe

25. Fahrzeugfarbe

26. Fahrzeugfarbe

27. Fahrzeugfarbe

28. Fahrzeugfarbe

29. Fahrzeugfarbe

30. Fahrzeugfarbe

31. Fahrzeugfarbe

32. Fahrzeugfarbe

33. Fahrzeugfarbe

34. Fahrzeugfarbe

35. Fahrzeugfarbe

36. Fahrzeugfarbe

37. Fahrzeugfarbe

38. Fahrzeugfarbe

39. Fahrzeugfarbe

40. Fahrzeugfarbe

41. Fahrzeugfarbe

42. Fahrzeugfarbe

43. Fahrzeugfarbe

44. Fahrzeugfarbe

45. Fahrzeugfarbe

46. Fahrzeugfarbe

47. Fahrzeugfarbe

48. Fahrzeugfarbe

49. Fahrzeugfarbe

50. Fahrzeugfarbe

51. Fahrzeugfarbe

52. Fahrzeugfarbe

53. Fahrzeugfarbe

54. Fahrzeugfarbe

55. Fahrzeugfarbe

56. Fahrzeugfarbe

57. Fahrzeugfarbe

58. Fahrzeugfarbe

59. Fahrzeugfarbe

60. Fahrzeugfarbe

61. Fahrzeugfarbe

62. Fahrzeugfarbe

63. Fahrzeugfarbe

64. Fahrzeugfarbe

65. Fahrzeugfarbe

66. Fahrzeugfarbe

67. Fahrzeugfarbe

68. Fahrzeugfarbe

69. Fahrzeugfarbe

70. Fahrzeugfarbe

71. Fahrzeugfarbe

72. Fahrzeugfarbe

73. Fahrzeugfarbe

74. Fahrzeugfarbe

75. Fahrzeugfarbe

76. Fahrzeugfarbe

77. Fahrzeugfarbe

78. Fahrzeugfarbe

79. Fahrzeugfarbe

80. Fahrzeugfarbe

81. Fahrzeugfarbe

82. Fahrzeugfarbe

83. Fahrzeugfarbe

84. Fahrzeugfarbe

85. Fahrzeugfarbe

86. Fahrzeugfarbe

87. Fahrzeugfarbe

88. Fahrzeugfarbe

89. Fahrzeugfarbe

90. Fahrzeugfarbe

91. Fahrzeugfarbe

92. Fahrzeugfarbe

93. Fahrzeugfarbe

94. Fahrzeugfarbe

95. Fahrzeugfarbe

96. Fahrzeugfarbe

97. Fahrzeugfarbe

98. Fahrzeugfarbe

99. Fahrzeugfarbe

100. Fahrzeugfarbe

Werkstatt HU

1.10.10

DEKRA

Nächste HU

10.06.2027

6

15.04.2026

Neckar-Odenwald-Kreis

Landratsamt

Kfz-Zulassungen

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

1. Fahrzeugdaten

2. Fahrzeugtyp

3. Fahrzeugkategorie

4. Fahrzeugfarbe

5. Fahrzeugfarbe

6. Fahrzeugfarbe

7. Fahrzeugfarbe

8. Fahrzeugfarbe

9. Fahrzeugfarbe

10. Fahrzeugfarbe

11. Fahrzeugfarbe

12. Fahrzeugfarbe

13. Fahrzeugfarbe

14. Fahrzeugfarbe

15. Fahrzeugfarbe

16. Fahrzeugfarbe

17. Fahrzeugfarbe

18. Fahrzeugfarbe

19. Fahrzeugfarbe

20. Fahrzeugfarbe

21. Fahrzeugfarbe

22. Fahrzeugfarbe

23. Fahrzeugfarbe

24. Fahrzeugfarbe

25. Fahrzeugfarbe

26. Fahrzeugfarbe

27. Fahrzeugfarbe

28. Fahrzeugfarbe

29. Fahrzeugfarbe

30. Fahrzeugfarbe

31. Fahrzeugfarbe

32. Fahrzeugfarbe

33. Fahrzeugfarbe

34. Fahrzeugfarbe

35. Fahrzeugfarbe

36. Fahrzeugfarbe

37. Fahrzeugfarbe

38. Fahrzeugfarbe

39. Fahrzeugfarbe

40. Fahrzeugfarbe

41. Fahrzeugfarbe

42. Fahrzeugfarbe

43. Fahrzeugfarbe

44. Fahrzeugfarbe

45. Fahrzeugfarbe

46. Fahrzeugfarbe

47. Fahrzeugfarbe

48. Fahrzeugfarbe

49. Fahrzeugfarbe

50. Fahrzeugfarbe

51. Fahrzeugfarbe

52. Fahrzeugfarbe

53. Fahrzeugfarbe

54. Fahrzeugfarbe

55. Fahrzeugfarbe

56. Fahrzeugfarbe

57. Fahrzeugfarbe

58. Fahrzeugfarbe

59. Fahrzeugfarbe

60. Fahrzeugfarbe

61. Fahrzeugfarbe

62. Fahrzeugfarbe

63. Fahrzeugfarbe

64. Fahrzeugfarbe

65. Fahrzeugfarbe

66. Fahrzeugfarbe

67. Fahrzeugfarbe

68. Fahrzeugfarbe

69. Fahrzeugfarbe

70. Fahrzeugfarbe

71. Fahrzeugfarbe

72. Fahrzeugfarbe

73. Fahrzeugfarbe

74. Fahrzeugfarbe

75. Fahrzeugfarbe

76. Fahrzeugfarbe

77. Fahrzeugfarbe

78. Fahrzeugfarbe

79. Fahrzeugfarbe

80. Fahrzeugfarbe

81. Fahrzeugfarbe

82. Fahrzeugfarbe

83. Fahrzeugfarbe

84. Fahrzeugfarbe

85. Fahrzeugfarbe

86. Fahrzeugfarbe

87. Fahrzeugfarbe

88. Fahrzeugfarbe

89. Fahrzeugfarbe

90. Fahrzeugfarbe

91. Fahrzeugfarbe

92. Fahrzeugfarbe

93. Fahrzeugfarbe

94. Fahrzeugfarbe

95. Fahrzeugfarbe

96. Fahrzeugfarbe

97. Fahrzeugfarbe

98. Fahrzeugfarbe

99. Fahrzeugfarbe

100. Fahrzeugfarbe

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Ausgeblinden/Matt)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)