



Toyota Aygo X Business Edition

EZ 06/2024 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 36.057km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Aygo X Business Edition [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU6d, Business Edition, 2023 - 2024]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDAGNAC400219310	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 36.057km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Kindersitz-System
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad Applikationen in Pianoschwarz


- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT |
| • Multimedia Display (7,0 Zoll) | • Multimedia Display (9,0 Zoll) |
| • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto) | • Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Stop&Go-System (TSGS) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Toyota Safety Sense | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










		Kampagne Gemeinsam für Bundesrepublik Deutschland		Bundeswahlprüfung Teil I	
		Kommunikation - bei Fehlern		D	
Die Wahlprüfung ist eine freiwillige Maßnahme der Bundeswahlprüfer zur Überprüfung der Qualität der Wahlverfahren und der Wahlunterlagen. Sie dient der Verbesserung der Wahlverfahren und der Wahlunterlagen sowie der Erhöhung der Transparenz und des Vertrauens in den Wahlprozess.					
Hierhin bringungsgültig ein Foto mitbringen!					
1	Nachname	[REDACTED]			
2	Vorname	[REDACTED]			
3	Geburtsdatum	[REDACTED]			
4	Geburtsort	[REDACTED]			
5	Matrikelnummer	[REDACTED]			
6	Matr.Nr.	[REDACTED]			
7	Matr.Nr.	[REDACTED]			
8	Matr.Nr.	[REDACTED]			
9	Matr.Nr.	[REDACTED]			
10	Matr.Nr.	[REDACTED]			
11	Matr.Nr.	[REDACTED]			
12	Matr.Nr.	[REDACTED]			
13	Matr.Nr.	[REDACTED]			
14	Matr.Nr.	[REDACTED]			
15	Matr.Nr.	[REDACTED]			
16	Matr.Nr.	[REDACTED]			
17	Matr.Nr.	[REDACTED]			
18	Matr.Nr.	[REDACTED]			
19	Matr.Nr.	[REDACTED]			
20	Matr.Nr.	[REDACTED]			
21	Matr.Nr.	[REDACTED]			
22	Matr.Nr.	[REDACTED]			
23	Matr.Nr.	[REDACTED]			
24	Matr.Nr.	[REDACTED]			
25	Matr.Nr.	[REDACTED]			
26	Matr.Nr.	[REDACTED]			
27	Matr.Nr.	[REDACTED]			
28	Matr.Nr.	[REDACTED]			
29	Matr.Nr.	[REDACTED]			
30	Matr.Nr.	[REDACTED]			
31	Matr.Nr.	[REDACTED]			
32	Matr.Nr.	[REDACTED]			
33	Matr.Nr.	[REDACTED]			
34	Matr.Nr.	[REDACTED]			
35	Matr.Nr.	[REDACTED]			
36	Matr.Nr.	[REDACTED]			
37	Matr.Nr.	[REDACTED]			
38	Matr.Nr.	[REDACTED]			
39	Matr.Nr.	[REDACTED]			
40	Matr.Nr.	[REDACTED]			
41	Matr.Nr.	[REDACTED]			
42	Matr.Nr.	[REDACTED]			
43	Matr.Nr.	[REDACTED]			
44	Matr.Nr.	[REDACTED]			
45	Matr.Nr.	[REDACTED]			
46	Matr.Nr.	[REDACTED]			
47	Matr.Nr.	[REDACTED]			
48	Matr.Nr.	[REDACTED]			
49	Matr.Nr.	[REDACTED]			
50	Matr.Nr.	[REDACTED]			
51	Matr.Nr.	[REDACTED]			
52	Matr.Nr.	[REDACTED]			
53	Matr.Nr.	[REDACTED]			
54	Matr.Nr.	[REDACTED]			
55	Matr.Nr.	[REDACTED]			
56	Matr.Nr.	[REDACTED]			
57	Matr.Nr.	[REDACTED]			
58	Matr.Nr.	[REDACTED]			
59	Matr.Nr.	[REDACTED]			
60	Matr.Nr.	[REDACTED]			
61	Matr.Nr.	[REDACTED]			
62	Matr.Nr.	[REDACTED]			
63	Matr.Nr.	[REDACTED]			
64	Matr.Nr.	[REDACTED]			
65	Matr.Nr.	[REDACTED]			
66	Matr.Nr.	[REDACTED]			
67	Matr.Nr.	[REDACTED]			
68	Matr.Nr.	[REDACTED]			
69	Matr.Nr.	[REDACTED]			
70	Matr.Nr.	[REDACTED]			
71	Matr.Nr.	[REDACTED]			
72	Matr.Nr.	[REDACTED]			
73	Matr.Nr.	[REDACTED]			
74	Matr.Nr.	[REDACTED]			
75	Matr.Nr.	[REDACTED]			
76	Matr.Nr.	[REDACTED]			
77	Matr.Nr.	[REDACTED]			
78	Matr.Nr.	[REDACTED]			
79	Matr.Nr.	[REDACTED]			
80	Matr.Nr.	[REDACTED]			
81	Matr.Nr.	[REDACTED]			
82	Matr.Nr.	[REDACTED]			
83	Matr.Nr.	[REDACTED]			
84	Matr.Nr.	[REDACTED]			
85	Matr.Nr.	[REDACTED]			
86	Matr.Nr.	[REDACTED]			
87	Matr.Nr.	[REDACTED]			
88	Matr.Nr.	[REDACTED]			
89	Matr.Nr.	[REDACTED]			
90	Matr.Nr.	[REDACTED]			
91	Matr.Nr.	[REDACTED]			
92	Matr.Nr.	[REDACTED]			
93	Matr.Nr.	[REDACTED]			
94	Matr.Nr.	[REDACTED]			
95	Matr.Nr.	[REDACTED]			
96	Matr.Nr.	[REDACTED]			
97	Matr.Nr.	[REDACTED]			
98	Matr.Nr.	[REDACTED]			
99	Matr.Nr.	[REDACTED			

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch)