



Volvo XC60 Inscription AWD

EZ 12/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 85.728km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Inscription AWD [DE - SUV5 T5 AWD EU6d-T, Inscription, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1UZ25VCL1507698	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.728km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 250 PS (184 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.562km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer, Rost



(5 mm)

Rost



(6 mm)

Rost



(6 mm)

Rost



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection | • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation) |
| • Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA) | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen) |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckspoiler |
| • Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Keyless-Start |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Komfortsitze vorn Leder | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten umklappbar | • Ladekantenschutz (Aluminium) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter | • Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT |
| • Navigationssystem Sensus | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: PINE GREY | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2865 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) | • Seitenairbag vorn |
| • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Sport-Pedalerie | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen | • Tagfahrlicht LED |
| • Volvo ON CALL | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket XS |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| • Alarmanlage mit Fernbedienung | • Ambiente-Beleuchtung erweitert |
|---------------------------------|----------------------------------|

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent	• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)	• Frontscheibe heizbar
• IntelliSafe PRO-Paket	• Kraftstofftank: 71 Ltr.
• Lenkradheizung	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
• Parkassistent-Paket	• Rückfahrkamera
• Rückfahrkamera mit 360° Surround View	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Sitzheizung hinten	• Winter-Paket PRO

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)