



Mercedes-Benz 300 d 4MATIC

EZ 09/2024 | Andere | Diesel | Automatikgetriebe | 20.644km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz			Typ/Verkaufsbezeichnung	300 d 4MATIC [DE - Mc4 Marco Polo EU6e, 300 d 4Matic, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie	Andere	FIN	W1VVKSZ7S4418025	Kennzeichen	-	Laufleistung laut Tacho	20.644km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster	Leder	Leistung	237 PS (174 KW)	Kraftstoff	Diesel
Anzahl Schlüssel	2	Serviceheft	Nein	Scheckheftgepflegt	Unbekannt		
Hubraum	1.950 ccm	Bordmappe	liegt vor	Letzter Service	-	Letzter Service am	-
Emissionsklasse	Euro 6e	Sitze	4	Türen	4/5	Getriebe-Typ	Automatikgetriebe
EZ	09/2024	Farbe	Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter			
Importfahrzeug	Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Ja	Land der letzten Zulassung			
Untypische Vornutzung	Keine			CO2-Emissionen	221g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch	8.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)