



Land Rover Range Rover Sport

EZ 04/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 229.009km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport		
Kategorie Geländewagen	FIN SALWA2KF4EA364632	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.009km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 292 PS (215 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.816km	Letzter Service am 08/2017
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	190 	Heckklappe	-
Dach	150 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

- Airbaglampe leuchtet

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 8 Lautsprecher
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Dach Wagenfarbe	• Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
• Doppelendrohr Auspuffanlage	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Felgenschlösser	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektrisch	• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 215 kW SD V6 KAT
• Motorhaube Aluminium	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl-Design
• Radstand 2923 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schwellerabdeckung / -verkleidung
• Seitenscheiben gehärtet	• Seitenscheiben hinten gehärtet
• Seitenscheiben vorn Verbundglas	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose 230V im Kofferraum
• Steckdosen (12V-Anschluß) 2. Reihe (2-fach)	• Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
• Vorrüstung Dachträgersystem	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe heizbar	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion mit Einfassung in Atlas	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford	• Sitze vorn mit Armlehnen
• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Audio-Navigationssystem mit Festplattenavigation Premium
• Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt)	• Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
• Bluetooth-Schnittstelle	• Multifunktions-Touchscreen
• Navigationssystem Pro	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sprachsteuerung System	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Beckenairbag vorn
• Bremsassistent	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Mittel-Differentialsperre	• Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gurtstraffer	• Innenraumüberwachung
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Notbrems-Warnblinkautomatik
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Seitenairbag vorn	• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
• Start/Stop-Anlage	• Traktionskontrolle
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)	• Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)	• Luftfederung Hinterachse

- Luftfederung Vorderachse
- Niveauregulierung

- Luftfederung elektronisch geregelt
- Servolenkung elektrisch



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar | • Bremssättel Rot lackiert |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grey Oak |
| • Off-Road-Paket 2 | • Reserverad vollwertig |
| • Scheibenwaschbehälter große Ausführung | • Teppich-Fußmatten Premium |
| • Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe) | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom) |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn und hinten | • Elektron. Mittel-Differentialsperre |
| • Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System) |
| • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel | • Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (links) (Blind)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)