



Volvo V40 You!

EZ 05/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 203.466km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 You! [DE - Kb5 D2 EU5, You!, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN YV1MV8481F2191132	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.466km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.761km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 88g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	450 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	560 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audio-Paket High Performance
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel Weitwinkel	• Außentemperaturanzeige
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Digitale Instrumentierung	• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
• Einparkhilfe elektronisch	• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrwerk dynamisch ausgelegt	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handbremshebel Leder	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite	• Innenraumfilter: Pollenfilter

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW Diesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitz vorn links neigungsverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Textilfussmatten
- YOU
- Zusatzheizung
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Lorensberg Textil
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Überschlag-Schutzsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klima-Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera Vorbereitung
- Sitzheizung vorn
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- 8 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Keyless-Start
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Navigationssystem Sensus
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)