



Volkswagen Crafter 35 mittellang Hochdach
FWD

EZ 04/2021 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 103.918km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD, 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZM9050499	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.918km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 265g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 10.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI

- | | |
|---|--|
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS | • Radstand 3640 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau |
| • Verzurösen Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit Fahrzeug-Stop-Funktion (ACC inkl. follow to stop) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten | • Handschuhfach abschließbar |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion | • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Notrufsystem | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Scheinwerfer LED | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) | • Sprachsteuerungs-System |
| • Staufach über Fahrerhaus (vom Laderaum zugänglich) | • Steckdose 230V im Fahrerhaus |
| • Tagfahrlicht LED | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch |
| • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)