



Mercedes-Benz CLA 200 CDI / d

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 162.784km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 200 CDI / d [DE - Kb5 CLA 200 CDI / d EU6, d Urban, (Facelift) 2016 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179081N383163	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 13.621km	Letzter Service am 05/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	1600 
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Armauflage vorn mit Fach
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket
• Design- und Ausstattungslinie Urban	• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar (ESG)	• Infotainment-System: Mercedes me connect
• Innenausstattung: Matrix-Optik	• Innenhimmel Stoff
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Lenkrad (Leder)

• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege mit Code
• Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tempomat
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fußmatten Velours
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Kühlergrill Diamant-Optik
• Laderaum-Paket	• Licht- und Sicht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Night-Paket	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











09.05.2016	1313	SL100008	02	01	0100/01000	215
M1	AC		04691-01891	1777-1777		
WDD1179061N383163		3	1456-1456	001555-001555		
MERCEDES-BENZ						
245 G			00075			
22S1P2			0106	002050	002050	
M2AAA502			01100	00950		
			01100	00950		
			77	02375	171	
CLA 200 D			01500	0750	005	
DAIMLER (D)			205/50 R17 93H XL M+S			
FE.Z.PERS.BEF.B. R SEL.			205/50 R17 93H XL M+S			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						
EURO6/W/PI/CI: M, M1 I						
DIESEL						
0002	36W0	02143				
P.4: 3200-4000*F.1/F.2:2090 B.ANH.BETR.*7.2/R.2:1010 B						
.ANH.BETR.*WW.AWK LT. EGTG*STUFE PM.5 AB TAG ERSTZUL.*P						
Z IST BEI WERKSEITIG MONTIERT.AWK U.RSP M.SPEER.FANROV						
N.STABL.SYST.P.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ABND.VO						
Z.9.AUSN.VOL.Z STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSK						
ASSE: 09.05.2016*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)